

Data Solicitação: 22/11/2024

Data Vistoria: 25/11/2024

Data Conclusão: 26/11/2024

Cidade/UF: RIO DE JANEIRO - RJ



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **K*****5** Marca: **FORD** Modelo: **FIESTA SEDAN (1.0 8v(Flex)(KINETIC))** Cód. Molicar: **01611818-2** KM:
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2007/2008**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **GASOLINA/ALCOOL/GAS** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado** **NATURAL**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**

Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

Restrição 1: **COMUNICACAO DE VENDA ; INTENCAO VENDA ; LACRE DE SEGURANCA ; TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE ESPECIAL.** Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Direção Assistida, Kit GNV (Cilindro de Gás), Rádio CD/MP3, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Pontos de riscos, oxidações e amassados por todo o veículo, Necessário trocar pneus, peças de tapeçaria, elétrica e realizar revisão mecânica e elétrica; Várias peças com vestígios de repintura/reparação; Possui KIT GNV instalado e regular no cadastro; caixa de ar lado direito e assoalho central (avariado/oxidações); Possui engate traseiro instalado; Tapeçaria interna (avariada); Tampa traseira e porta traseira direita não abrem impossibilitando análise da região; Pintura geral desgastada; Diante do exposto, recomendamos realizar laudo técnico do INMETRO.

Analista Técnico: EDSON OLIVEIRA