

Data Solicitação: 27/05/2025

Data Vistoria: 27/05/2025

Data Conclusão: 27/05/2025

Cidade/UF: GUARULHOS - SP



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **R****5** Marca: **YAMAHA** Modelo: **XTZ 150 (CROSSER Z ABS)** Cód. Molicar: **05307006-9** KM:
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2020/2020**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **Não Verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos em carenagens e tanque de combustível, Possui oxidação em estágio inicial, Banco rasgado, Setas danificadas, Lanterna traseira quebrada, suspensão com oxidação, relação e correte com oxidação, rodas com oxidação, sem chave impossibilitando testes de motor, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante. Mediante aos danos expostos, custo de reparação e valor de mercado, sugerimos sua baixa permanente e comercialização com sucata



Analista Técnico: DIEGO CARREIRA FERREIRA DA CRUZ