

Data Solicitação: **25/06/2025**Data Vistoria: **01/07/2025**Data Conclusão: **01/07/2025**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **F*****1** Marca: **RENAULT** Modelo: **SANDERO (EXPRESS.(N.Serie) 1.0 16v(Hi-F)** Cód. Molicar: **04002595-0** KM:

Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2013/2014**

Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********

Câmbio: **Manual**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação: CIRCULACAO.****Observação: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.****Restrição 1: NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Direção Assistida, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e amassado pela carroceria, sem dano estrutural aparente, Tampa do porta malas amassada, Para choques com riscos profundos, Caixas de ar amassadas, Lateral traseira lado direito reparada com massa, Portas lado direito danificadas, Maçaneta lado direito danificada, Pneus ruins, motor faltando peças, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações identificadoras de vidros dentro dos padrões habituais da fabricante, Necessário revisão mecânica, elétrica, troca de pneus, funilaria, pintura, polimento e higienização.

Analista Técnico: DIEGO CARREIRA FERREIRA DA CRUZ