

Cliente: **DEALERS CLUB INTERMEDIACOES DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA**CNPJ: **09.143.812/0001-60**Data Solicitação: **15/05/2023**Data Vistoria: **16/05/2023**Data Conclusão: **17/05/2023**

Nº Contrato:

Proprietário:

Local: **DEALERS CLUB**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: *****6531** Marca: **HONDA** Modelo: **C 100 (BIZ-ES)** Cód. Molicar: **01900403-5** KM: **67032**
Chassi: **9C2HA07101******* Motor: ********* Cor: **AZUL** Comb: **GASOLINA** Portas: **2** Ano/Mod: **2001/2001**
Chassi BIN: **9C2HA07101******* Motor BIN: ********* Cor BIN: **Azul** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **ARRENDAMENTO.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Rodas de Liga Leve

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Moto em estado ruim de conservação; Pontos de riscos e amassados pelas carenagens e estrutura; Necessário trocar pneus, peças de tapeçaria, elétrica e realizar revisões mecânica e elétrica; Manual, chave reserva e principal ausentes, Faltando peças de acabamento; Devido ao exposto e a inviabilidade de reparação do veículos pelos danos estruturais existentes e seus valores, recomendamos sua venda como sucata.

Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**