

DADOS DO VEÍCULO

2010 C4 20GLXA5P F

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV: **143**

Carroceria:

Cor: **PRATA**

Ano Modelo: **2010**

Odômetro (KM): **222760**

Cilindradas: **1997**

Motor Funciona: **Não**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

15/01/2026

Guarulhos

Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - ABS - BANCOS DE COURO -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Liga leve
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado /

MOTOR NÃO FUNCIONA/COM CHAVE/ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR DO VEÍCULO/BANCOS DANIFICADO/RODAS DE LIGA LEVE RALADAS PNEUS CARECAS/RETROVISOR ESQUERDO AVARIADO/PARA CHOQUE DIANTEIRO AVARIADO/PARALAMA DIANTEIRO AVARIADO SEM PARA BARRO/RETROVISOR DIREITO AVARIADO/PORTA TRASEIRA DIREITA AMASSADA/PARALAMA TRASEIRO DIREITO AMASSADO/PARA CHOQUE TRASEIRO AVARIADO/TAMPA TRASEIRA AMASSADA LEVE/PARALAMA TRASEIRO ESQUERDO AMASSADO LEVE/CÂMBIO AVARIADO/VEÍCULO EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO/VEÍCULO POSSUÍ RISCOS E AMASSADOS.

FOTOS DO VEÍCULO












Image not found or type unknown

