



Dados

Realizado Em: 12/05/2026 22:13 **O.S:** 8438587091 **CNPJ:** *****

Vistoriador: Júlio César Barbosa **Digitador:** Nenhum digitador **Analista:** Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club **CPF/CNPJ:** *****

Dados do veículo

Placa: R*****2 **Marca:** VW **Modelo:** 33.460 CTM 6X4 **Tipo:** CAMINHAO TRATOR

Fabricação/Modelo: 2022 / 2023 **Quilometragem:** 9999999999999999 **Cidade:** SAO PAULO **UF Atual:** SP

CRLV: **Nº do lacre:** **Tipo de lacre:** **Renavam:** *****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
------------------------	--------------------------

Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
----------------------------	------------------------------

Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
---------------------------	-----------------------------

Combustível (BIN): DIESEL	Combustível (Atual): DIESEL
----------------------------------	------------------------------------

Cor (BIN): BRANCA	Cor (Atual): BRANCA
--------------------------	----------------------------

Cambio (BIN):	Cambio (Atual):
----------------------	------------------------

FOTOS DESTAQUE CAMINHÃO



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Tacógrafo)



Painel de instrumentos

FOTOS CAUTELAR CAMINHÃO 7075



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)

Checklist

ESTRUTURA CHASSI:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRAVESSA DAS LONGARINAS DIANTEIRAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRAVESSA DAS LONGARINAS CENTRAIS: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TRAVESSA DAS LONGARINAS TRASEIRAS: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ✓ CAPÔ PROTEÇÃO DO RADIADOR: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✓ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⚠ ESTRIBO ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ ESTRIBO DIREITO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ LATERAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO DA CABINE: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DE CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS / CABINE: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO / CABINE: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO / CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO / MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIREITA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- || ABS: **SIM**
- || AIRBAG: **SIM**
- || ARCONDICIONADO: **SIM**
- || BANCO DE COURO: **NÃO**
- || PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- || CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- || DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- || ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- || FRIGOBAR / GELADEIRA: **NÃO**
- || FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- || SISTEMA ARLA: **SIM**
- || RODOAR: **NÃO**
- || INTERCLIMA: **SIM**
- || SISTEMA HIDRÁULICO: **SIM**
- || TERCEIRO EIXO: **SIM**
- || RÁDIO AMADOR PX: **NÃO**
- || RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- || TAPA SOL EXTERNO: **SIM**
- || TACÓGRAFO: **SIM**
- || TETO SOLAR: **NÃO**
- || TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- || LEITO CAMA: **SIM**
- || CORTINA: **NÃO**
- || RETROVISOR AUXILIAR: **NÃO**
- || VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATORIOS:

- ✗ ESTEPE: **FALTA**
- ✓ TRIÂNGULO: **PRESENTE**
- ✗ MACACO: **FALTA**
- ✗ CHAVE DE RODA: **FALTA**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**
- ✓ FERRAMENTA PARA BASCULAR A CABINE: **PRESENTE**

PNEUS:

- ✓ DIANTEIRO DIREITO CABINE: **BOM**
- ✓ DIANTEIRO ESQUERDO CABINE: **BOM**
- ✓ TRASEIRO DIREITO EXTERNO EIXO 1: **BOM**
- ✓ TRASEIRO DIREITO INTERNO EIXO 1: **BOM**
- ✓ TRASEIRO ESQUERDO EXTERNO EIXO 1: **BOM**
- ✓ TRASEIRO ESQUERDO INTERNO EIXO 1: **BOM**
- ✓ TRASEIRO DIREITO EXTERNO EIXO 2: **BOM**
- ✓ TRASEIRO DIREITO INTERNO EIXO 2: **BOM**
- ✓ TRASEIRO ESQUERDO EXTERNO EIXO 2: **BOM**
- ✓ TRASEIRO ESQUERDO INTERNO EIXO 2: **BOM**

FUNCIONAMENTO:

- ⓘ MOTOR: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⓘ ARCONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⓘ CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⓘ DIFERENCIAL: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⓘ CARDAM: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

INTERIOR:

- ⓘ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

BLINDAGEM:

- ⓘ CAMINHÃO BLINDADO?: **NÃO**
- ⓘ VIDROS DELAMINADOS: **NÃO**

TERCEIRO EIXO:

- ⓘ POSSUÍ TERCEIRO EIXO?: **SIM**

TRAÇÃO:

- ⓘ TIPO DE TRAÇÃO: **6X4 TRAÇADO**

VIDROS:

- ❌ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **AVARIADO**

CABINE:

- ✅ PROCEDÊNCIA DA CABINE: **OK ORIGINAL**

TANQUE SUPLEMENTAR:

- ⓘ POSSUÍ TANQUE SUPLEMENTAR?: **NÃO**

MODALIDADE:

- ⓘ MODALIDADE: **TRAÇADO**

PROCEDÊNCIA:

- ⓘ PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

NÚMERO DE PORTAS:

- ⓘ NÚMERO DE PORTAS: **2**

Observações Adicionais

Estrutura OK / Pintura com apontamentos

Para-brisa avariado

Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados, KM não foi coletada

Consta registro de passagem por Leilão, conforme pesquisa.

Consta registro de débitos referente a IPVA, Multas e Licenciamento, conforme pesquisa.

Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com BANCO VOLKSWAGEN SA.

Parecer Não Conforme devido registro de passagem por Leilão.