

DADOS DO VEÍCULO

2009 AX0R 1933 S

Combustível: DIESEL

CV: 326

Carroceria:

Cor: BRANCA

Ano Modelo: 2009

Odômetro (KM): 0

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Manual

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
05/11/2025	Guarulhos	Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - CARDAN - TACÓGRAFO -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Ferro
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Não Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

MOTOR NAO FUNCIONA/ SEM CHAVE/ PORTAS, TETO, CAPÔ E PARA LAMAS POSSUÍ RISCOS E AVARIAS/ PNEUS AVARIADOS/ RODAS RALADAS/ SUPORTE EM CIMA DA CABINE AVARIADO/ SEM BATERIA/ SEM O FAROL DIANTEIRO DIREITO/ IMPOSSIBILITADO DE BASCULAR/ PARA CHOQUE DIANTEIRO E TRASEIRO AVARIADO/ CAPA DOS RETROVISORES RALADOS/PNEUS CARECAS/ SEM ITENS DE SEGURANÇA/ CARDA DESMONTADO/ VEÍCULO EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO/PEÇAS DESMONTADAS NO MOTOR/ SEM ACESSO A CABINE/ PISTÃO DA CABINI DANIFICADO.

FOTOS DO VEÍCULO







