

DADOS DO VEÍCULO

2019 RANDON SR CA

Combustível: *****

CV:

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2019

Odômetro (KM): 0

Cilindradas:

Motor Funciona: Não

Câmbio: Não informado

Chave: Não

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
31/07/2025	Goiânia	Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo		Não possui
Pneu Dianteiro Direito		Não possui
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Aço
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Aço
Estepe		Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Traseiro Danificado / Reboque possui sinais de corrosão por toda a sua estrutura, rodas do lado esquerdo e direito, interno e externo do primeiro eixo ausentes, pneus internos do segundo eixo ausentes, para choque dianteiro avariado, parabarro avariado.

FOTOS DO VEÍCULO





