

Data Solicitação: **16/06/2025**Data Vistoria: **18/06/2025**Data Conclusão: **23/06/2025**Cidade/UF: **CAMAÇARI - BA****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **Q*****8** Marca: **FIAT** Modelo: **MOBI (LIKE 1.0 8v)** Cód. Molicar: **01509803-5** KM: **197290**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2020/2020**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **MANUAL**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1:** RENAINF, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL**3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Freios ABS, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Apresenta início de oxidação/corrosão.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e amassados pela carroceria sem dano estrutural aparente, Caixa de ar lado direito amassada, Para choque traseiro com danos em sua estrutura e pintura, Para lama esquerdo amassado, Paineis traseiros amassados, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações identificadoras de vidros dentro dos padrões habituais da fabricante, Necessário revisão mecânica, elétrica, troca de pneus, funilaria, pintura, polimento e higienização.

Analista Técnico: Analista_ext1