

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **26/05/2025**

Dt. Vistoria: **27/05/2025**

Dt. Baixa: **29/05/2025**

Local: **HUB (RJ)**

Nº Contrato:

Proprietário: **BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**



I - Dados do Veículo

Placa: **R**-***5** Marca: **FIAT** Modelo: **CRONOS (1.3 FIREFLY)** Cód. Molicar: **01510909-4**
 Chassi: Motor: Cor: **Amarela** Portas: **4** Ano/Modelo: **2021 / 2022**
 Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **AMARELA**
 Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: KM: **48169** Cód. Fipe: **001506-7**

II - Observações BIN

Situacao: **CIRCULACAO.**
 Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
 Restricao 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.**

III - Acessórios

Trava Eletrica, ABS, CD PLAYER/MP3, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor

ORIGINAIS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

- Assoalho

ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Localização	Situação	Valor Estimado	Descrição
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 1.800,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 600,00	
FUNILARIA		Reparo/Pintura	R\$ 2.800,00	
Higienização/Polimento		Reparo	R\$ 600,00	

Detalhe das avarias

Checklist Avarias					
Lanterna T. Esquerda	Capo	Lanterna T. Direita	Farol D. Esquerdo	Retrovisor Esquerdo	Gravação Para-brisa T.
Sem Danos	Pontos de Pedra	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Retrovisor Direito	Farol D. Direito	Para-brisa T. (vigia)	Encosto de Cabeça	Gravação Vidro	Gravação Vidro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Dianteiro	Sem Danos	Sem Danos
Grade	Assoalho Central	Gravação Vidro	Gravação Para-brisa	Bateria	Gravação Vidro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Porta Malas	Encosto de Cabeça	Vidro Dianteiro	Assoalho Porta Malas	Vidro Dianteiro	Para-brisa
Amassado	Sem Danos Traseiro	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Bom
Vidro Traseiro	Estofado Passageiro	Caixa de Ar	Limpador de Para-brisa	Vidro Traseiro	Lateral Traseira Direita
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Coluna	Estofado Motorista	Paracheque D	Estofado Traseira	Compartimento do Motor	Tipo de Estofado
Sem Danos	Sem Danos	Ralado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Paralama Dianteiro Esquerdo	Estrutura do Teto	Paralama Dianteiro Direito	Porta Dianteira E	Porta Dianteira D	Revestimento do Teto
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pontos de Pedra	Pontos de Pedra	Sem Danos
Longarina	Porta Traseira D	Porta Traseira E	Pneu Frente D	Revestimento Interno Laterais	Pneu Traseiro D
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pneu Regular	Sem Danos	Pneu Regular
Pneu Frente E	Roda Dianteira	Pneu Traseiro E	Roda Traseira	Roda Dianteira	Roda Traseira
Pneu Regular	Sem Danos	Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Escudo de Milha	Placa Traseira	Para-sol	Escapamento	Ar Condicionado	Estofado Traseiro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Teto do Veículo	Caixa de Ar	Farol de Milha Direito	Carenagem Frontal	Motor	Câmbio
Pontos de Pedra	Pontos de Pedra	Sem Danos	Sem Danos	Não Testado	Não Testado
Banco	Placa Dianteira	Pneu Estepe	Roda Estepe	Caixa de Ar	Macaco
Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pontos de Pedra	Sem Danos
Triangulo	Estado dos Vidros Blindados	Vidros Elétricos	Vidros Elétricos Dianteiros	Trava Elétrica	Freios ABS
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Cinto de Segurança	Paracheque T				
Sem Danos	Amassado				

V - Comentários

POSSUI PLACAS VERMELHAS.

TÁXI.

VEÍCULO ESTÁ REVESTIDO COM PELÍCULA DE VINIL, NA COR AMARELA, REGULARIZADO NA BIN.

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Eduardo Freitas R Aguiar