

DADOS DO VEÍCULO

2019 HB20 1.6A COMF

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

CV: **128**

Carroceria:

Cor: **PRATA**

Ano Modelo: **2019**

Odômetro (KM): **0**

Cilindradas: **1591**

Motor Funciona: **Não**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Não**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

14/01/2026

Goiânia

Esplanada do Anicuns

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - MANUAL - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - ALARME - COMPUTADOR DE BORDO - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - ABS - ALARME -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Ferro
Pneu Traseiro Direito	Regular	Ferro
Estepe	Regular	Estepe Temporário

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Não Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Veículo sem chave, sem teste de motor e câmbio, capô avariado, parachoque dianteiro avariado, paralamas dianteiro esquerda avariado, retrovisor esquerdo avariado, portas dianteira e traseira esquerda avariadas, lateral esquerda avariada, teto avariado, tampa do porta-malas avariada, parachoque traseiro avariado, engate avariado, lateral direita avariada, portas dianteira e traseira direita avariadas, retrovisor direito avariado, paralamas dianteiro direito avariado, calotas dianteira e traseira direita avariadas, itens de segurança ausentes, veículo com riscos pela pintura geral

FOTOS DO VEÍCULO







