

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **07/07/2025**

Dt. Vistoria: **08/07/2025**

Dt. Baixa: **10/07/2025**

Local: **HUB (RJ)**

Nº Contrato:



Proprietário: **BANCO BRASILEIRO DE CREDITO S.**

Cidade: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

COM RESTRIÇÃO

I - Dados do Veículo

Placa: **Q**-***2** Marca: **RENAULT** Modelo: **LOGAN (AUTHENTIQUE 1.0 12V SCe 4p)** Cód. Molicar: **04002468-4**
 Chassi: Motor: Cor: **Prata** Portas: **4** Ano/Modelo: **2017 / 2018**
 Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **PRATA**
 Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **025242-5**

II - Observações BIN

Situacao: **CIRCULACAO.**
 Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
 Restricao 1: **ARRENDAMENTO.**

III - Acessórios

Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, CD PLAYER/MP3, KIT GNV, FORRAÇÕES EM COURO, AIR BAG, Direção Assistida, AR CONDICIONADO

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor

ORIGINAIS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

- Assoalho

Não Verificado

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Localização	Situação	Valor Estimado	Descrição
FUNILARIA/PINTURA		Reparo/Pintura	R\$ 2.500,00	
Higienização/Polimento		Reparo	R\$ 600,00	
OUTROS		Reparo	R\$ 600,00	KIT GNV
Peças/Componentes		Troca	R\$ 2.900,00	
PNEUS		Troca	R\$ 2.500,00	5 UNIDADES
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 600,00	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 1.900,00	

Detalhe das avarias

Checklist Avarias					
Lanterna T. Esquerda	Capo	Lanterna T. Direita	Farol D. Esquerdo	Retrovisor Direito	Farol D. Direito
Sem Danos	Pontos de Pedra	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Retrovisor Esquerdo	Gravação Para-brisa T.	Gravação Vidro	Grade	Para-brisa T. (vigia)	Gravação Vidro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Encosto de Cabeça Dianteiro	Assoalho Central	Gravação Vidro	Bateria	Porta Malas	Gravação Vidro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pontos de Pedra	Sem Danos
Encosto de Cabeça Traseiro	Gravação Para-brisa	Vidro Dianteiro	Vidro Dianteiro	Para-brisa	Assoalho Porta Malas
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Bom	Sem Danos
Vidro Traseiro	Limpador de Para-brisa	Caixa de Ar	Estofado Passageiro	Vidro Traseiro	Coluna
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Lateral Traseira Direita	Paracheque D	Estofado Traseira	Estofado Motorista	Paralama Dianteiro Esquerdo	Compartimento do Motor
Sem Danos	Ralado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Tipo de Estofado	Estrutura do Teto	Paralama Dianteiro Direito	Porta Dianteira D	Porta Dianteira E	Revestimento do Teto
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pontos de Pedra	Pontos de Pedra	Sem Danos
Longarina	Porta Traseira D	Revestimento Interno Laterais	Porta Traseira E	Pneu Frente D	Pneu Frente E
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pneu Ruim	Pneu Ruim
Pneu Traseiro D	Roda Dianteira	Pneu Traseiro E	Roda Traseira	Roda Dianteira	Roda Traseira
Pneu Ruim	Sem Danos	Pneu Ruim	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Placa Dianteira	Carenagem Frontal	Farol de Milha Direito	Farol de Milha Esquerdo	Teto do Veículo	Caixa de Ar
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Pontos de Pedra	Pontos de Pedra
Estofado Traseiro	Ar Condicionado	Escapamento	Para-sol	Placa Traseira	Vidros Elétricos
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Caixa de Ar	Cinto de Segurança	Freios ABS	Paracheque T	Trava Elétrica	Vidros Elétricos
Pontos de Pedra	Sem Danos	Sem Danos	Pontos de Pedra	Sem Danos	Sem Danos
Pneu Estepe	Roda Estepe	Macaco	Triangulo	Estado dos Vidros Blindados	
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos		

V - Observações Técnicas

(KIT GNV) VEICULO POSSUI PERFURAÇÃO DE ASSOALHO DO PORTA MALAS E LONGARINAS TRASEIRAS, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE KIT GNV. *****RECOMENDA-SE LAUDO DO INMETRO. *****

VI - Comentários

VEICULO POSSUI KIT GNV.

MOTOR PARCIALMENTE DESMONTADO,FALTANDO PEÇAS.

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Rene Rodrigues Correia