

Data Solicitação: 19/02/2026

Data Vistoria: 19/02/2026

Data Conclusão: 23/02/2026

Cidade/UF: MANAUS - AM



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **Q*****0** Marca: **HONDA** Modelo: **POP (100i)** Cód. Molicar: **01906402-0** KM: **14645**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRETA** Comb: **GASOLINA** Portas: **0** Ano/Mod: **2023/2024**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.** Restrição 2: **BENEFICIO TRIBUTARIO.** Restrição 3: **BENEFICIO TRIBUTARIO.** Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e danos leves pelas carenagens e tanque de combustível, relação enferrujada, pneus meia vida, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.



Analista Técnico: ALEX FRAGOSO