

Data Solicitação: **15/10/2026**Data Vistoria: **23/10/2026**Data Conclusão: **24/10/2026**Cidade/UF: **RIO DE JANEIRO - RJ****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **R\*\*\*\*1** Marca: **YAMAHA** Modelo: **FAZER 150 (FZ15 ABS Eta./Gas.)** Cód. Molicar: **05308102-0** KM:

Chassi: \*\*\*\*\* Motor: \*\*\*\*\* Cor: **AZUL** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: Ano/Mod: **2022/2023**

Chassi BIN: \*\*\*\*\* Motor BIN: \*\*\*\*\* Cor BIN: **AZUL** Comb. BIN: **ALCOOL / GASOLINA** Renavam: \*\*\*\*\*

Câmbio: **Não verificado**

**2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**

Situação: **CIRCULACAO.**  
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
Remarcação: **NORMAL**

**3. ACESSÓRIOS**

Básico

**4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR**

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**6. COMENTÁRIOS**

Veículo sujo possui riscos e danos pelas carenagens e tanque de combustível, carenagem direita avariada, carenagem do farol e paralama avariados, carenagem traseira ambos os lados avariados, rabeta avariada, piscas traseiros avariados, relação enferrujada, escapamento riscado, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**