



# PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE PUBLICAÇÃO



**APROVADO COM  
RESTRIÇÃO**

LAUDO Nº 15674 - DATA DE EMISSÃO: 30/05/2025

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO C6 S.A.**

Local: **HUB - RS**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **29/05/2025**

Cidade/UF: **PORTO ALEGRE/RS**

### VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:		
<b>I*****0</b>	<b>*****</b>	<b>PORTO ALEGRE/RS</b>	<b>266535</b>		
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:		
<b>CITROEN</b>	<b>C4 PICASSO GLX 2.0</b>	<b>2009</b>	<b>2009</b>		
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
<b>4</b>	<b>5</b>	<b>PASSAGEIRO</b>	<b>AUTOMÓVEL</b>	<b>PRETA</b>	<b>GASOLINA</b>

Acessórios:

**AIR BAG; AR CONDICIONADO; CÂMBIO AUTOMÁTICO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; RODAS DE LIGA LEVE; TETO SOLAR; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;**

### CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

**LEGENDA:** ✓ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✗ TEM ALGO ERRADO

#### PLACA

Condição:

✓ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

#### MOTOR

Numeração do Motor no Veículo:

**\*\*\*\*\***

Numeração do Motor na BIN:

**\*\*\*\*\***

Condição:

✓ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

✓ **TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE.**

#### CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo:

**\*\*\*\*\***


Numeração do Chassi na BIN:

**\*\*\*\*\***

Condição:

✓ **TIPO DE GRAVAÇÃO DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE.**

✓ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**



## ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✓ <b>COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.</b>

## GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ⚠ <b>PARA-BRISA: NÃO ORIGINAL / OUTRO TIPO / BLINDADO.</b>	Condição: ✓ <b>DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.</b>
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✓ <b>VIGIA: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.</b>

## AVARIAS

### ESTRUTURAL

CONSTA PERFURAÇÃO NAS LONGARINAS TRASEIRA E ASSOALHO DO PORTA-MALAS PARA INSTALA DO KIT GNV

### NÃO ESTRUTURAL

PARACHOQUE DIANTEIRO AVARIADO / QUEBRADO.

## PNEUS

Quantidade de Pneus:

**4**

Quantidade de Eixos:

**2**

Aro dos Pneus:

**-**

Estado Geral dos Pneus:

**3 PNEUS RUINS**

## HISTÓRICO

### RESTRICÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### ROUBO E FURTO

CONSTA HISTORICO DE ROUBO E FURTO;

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

RECOMENDA-SE REVISAO ELETRICA, MECANICA, POLIMENTO E HIGIENIZAÇÃO.

PLENAVISÃO MATRIZ AVENIDA ANGÉLICA, 321 CJ 144 - HIGIENÓPOLIS - CEP:01227-000 - São Paulo - SP  
[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com) - E-mail: [sac@plenavisao.com](mailto:sac@plenavisao.com) - Telefone: (11)3975-3719