

Dados

|               |                      |      |            |                             |       |
|---------------|----------------------|------|------------|-----------------------------|-------|
| Realizado Em: | 14/08/2026 19:56     | O.S: | 9528638695 | CNPJ:                       | ***** |
| Vistoriador:  | Rafael Schmals Costa |      | Analista:  | Wilton Fernandes de Almeida |       |

Dados do solicitante/proprietário

|       |              |           |       |
|-------|--------------|-----------|-------|
| Nome: | Dealers Club | CPF/CNPJ: | ***** |
|-------|--------------|-----------|-------|

Dados do veículo

|                    |               |                |               |                |                         |           |               |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------|---------------|
| Placa:             | I*****0       | Marca:         | CITROEN       | Modelo:        | CITROEN C4 PIC GLXA ... | Tipo:     | AUTOMOVEL     |
| Fabricação/Modelo: | 2009 / 2009   | Quilometragem: | 266541        | Cidade:        | SAO PAULO-SP            | UF Atual: | Não informado |
| CRLV:              | Não informado | Nº do lacre:   | Não informado | Tipo de lacre: | Não informado           | Renavam:  | *****         |

| Dados do veículo (BIN)       | Dados do veículo (Atual)       |
|------------------------------|--------------------------------|
| Chassi (BIN): *****          | Chassi (Atual): *****          |
| Motor (BIN): *****           | Motor (Atual): *****           |
| Combustível (BIN): GASOL/GNV | Combustível (Atual): GASOL/GNV |
| Cor (BIN): PRETA             | Cor (Atual): PRETA             |
| Cambio (BIN): Não informado  | Cambio (Atual): Não informado  |

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✖ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✖ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✖ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✔ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✔ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✔ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✖ CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✖ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **FURADO**
- ✖ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **FURADO**
- ✖ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✖ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **FURADO**
- ✖ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✖ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **FURADO**
- ✔ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✖ CAIXA DE AR DIREITA: **REPARADO**
- ✔ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

LATARIA / PINTURA:

- ✖ CAPÔ: **AVARIADO**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **REPINTURA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA**
- ✖ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ RETROVISOR ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PARACHOQUE TRASEIRO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✔ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **REPINTURA COM MASSA**
- ✔ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✔ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✔ NÚMERO DO CHASSI: **OK ORIGINAL**
- ✖ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✔ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- ✔ ABS: **SIM**
- ✔ AIRBAG: **SIM**
- ✔ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- ✔ AR CONDICIONADO: **SIM**
- ✔ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **SIM**
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- ✔ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- ⏸ BANCO DE COURO: **NÃO**
- ⏸ TETO SOLAR: **NÃO**
- ✔ ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- ✔ VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- ✔ TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- ✔ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ✔ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- ✔ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **SIM**
- ✔ RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**

INTERIOR:

- ⚠ CONDIÇÕES DO INTERIOR: **REGULAR / SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

FUNCIONAMENTO:

- ✖ MOTOR: **NÃO FUNCIONA**
- ⚠ CÂMBIO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**
- ⚠ AR CONDICIONADO: **NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA**

**EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:**

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

**KIT GÁS / GNV:**

- ⏸ VEÍCULO POSSUI KIT GÁS / GNV?: **NÃO**

**ENGATE:**

- ✗ VEÍCULO POSSUI ENGATE?: **SIM**

**PNEUS:**

- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- ✗ PNEU ESTEPE: **RUIM**

**VIDROS:**

- ✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

**BLINDAGEM:**

- ⏸ VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- ⏸ VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

**ELÉTRICO / HÍBRIDO:**

- ⏸ VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- ⏸ POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

**NÚMERO DE PORTAS:**

- ⏸ NÚMERO DE PORTAS: **5**

**MODALIDADE:**

- ⏸ MODALIDADE: **SUV**

**PROCEDÊNCIA:**

- ✗ PROCEDÊNCIA: **RUIM**

**Observações Adicionais**

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos  
Veículo com peças estruturais e móveis recuperadas / reparadas, repintura com massa  
Longarinas traseiras e Caixa de estepe amassados e perfurados para instalação de engate e Kit GNV  
Kit GNV removido  
Longarinas dianteiras e Pannel com pontos de ferrugem  
Vazamento de óleo do motor  
Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados  
Consta registo de passagem por Leilão, conforme pesquisa.  
Consta registo de débitos referente a Multas e Licenciamento, conforme pesquisa.