

Data Solicitação: **13/02/2025**Data Vistoria: **13/02/2025**Data Conclusão: **19/02/2025**Cidade/UF: **RIO DE JANEIRO - RJ****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **L****6** Marca: **CITROEN** Modelo: **C-3 PICASSO (TENDANCE 1.5 8V)** Cód. Molicar: **01002820-1** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2014/2015**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **GASOLINA/ALCOOL/GAS** Renavam: *****

Câmbio: **NÃO VERIFICADO** **NATURAL**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**Situação:** CIRCULACAO.**Observação:** VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1:** TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE ESPECIAL ; SEM RESTRICAO ; SEM RESTRICAO ; SEM RESTRICAO. **Remarcação:** NORMAL**3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Direção Assistida, Freios ABS, Kit GNV (Cilindro de Gás), Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Divergente da BIN (Base de Índice Nacional).

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

*Possui Pontos de riscos e amassados pela carroceria; *Bateria descarregada impossibilitando coleta do hodômetro. Veículo possui GNV instalado e regularizado na base BIM. Longarinas traseiras e assoalho do porta malas com perfurações devido a instalação do GNV. Caixas de ar ambos os lados amassadas, Para choque dianteiro danificados necessário troca, Faróis quebrados necessário troca, Retrovisor direito danificado necessário troca. *Necessário revisão Mecânica e Elétrica, Funilaria, Pintura, Polimento e Higienização. Necessário troca dos Pneus. *Chassi e Motor dentro dos padrões habituais do fabricante; VIS etiquetas cofre do motor dentro dos padrões.

Analista Técnico: **THUANY DOS ANJOS REIS**