

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **30/05/2025**Dt. Vistoria: **02/06/2025**Dt. Baixa: **03/06/2025**Local: **HUB (PR)**

Nº Contrato:

Proprietário: **BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS**Cidade: **CURITIBA**UF: **PR****I - Dados do Veículo**

Placa: **A\*\*-\*\*\*3** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **CELTA HATCH (LIFE(N.Geracao) 1.0 VHC-E 8v(F)** Cód. Molicar: **01708997-9**  
Chassi: Motor: Cor: **Prata** Portas: **2** Ano/Modelo: **2010 / 2011**  
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **PRATA**  
Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **004318-4**

**II - Observações BIN**

Situacao: **CIRCULACAO.**  
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
Restricao 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.**

**III - Acessórios**

Básico

**IV - Exame de Agregados****A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

**C) Base da gravação da numeração do motor:**

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

**E) Etiquetas On-line (ETA)****- Compartimento do motor**

ORIGINAIS

**- Batente da Porta**

ORIGINAIS

**- Assoalho**

ORIGINAIS

**F) Gravação dos Vidros****- Vidro dianteiro (Para-brisa)**

ORIGINAIS

**- Vidro da porta dianteira esquerda**

ORIGINAIS

**- Vidro da porta dianteira direita**

ORIGINAIS

**- Vidro traseiro (Vigia)**

ORIGINAIS

**- Vidro traseiro esquerdo**

ORIGINAIS

**- Vidro traseiro direito**

ORIGINAIS

**G) Número do Câmbio**

Não Verificado

**H) Placa**

Original

**VI - Avarias Constatadas**

| Itens                  | Localização | Situação | Valor Estimado | Descrição |
|------------------------|-------------|----------|----------------|-----------|
| REVISÃO MECÂNICA       |             | Reparo   | R\$ 1.600,00   |           |
| REVISÃO ELÉTRICA       |             | Reparo   | R\$ 600,00     |           |
| FUNILARIA              |             | Pintura  | R\$ 3.600,00   |           |
| Higienização/Polimento |             | Reparo   | R\$ 600,00     |           |
| PNEUS                  |             | Troca    | R\$ 850,00     | 2 UNID.   |
| Peças/Componentes      |             | Troca    | R\$ 560,00     |           |

**Detalhe das avarias**

| Checklist Avarias           |                             |                            |                        |                               |                          |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Lanterna T. Esquerda        | Capo                        | Lanterna T. Direita        | Farol D. Esquerdo      | Retrovisor Esquerdo           | Gravação Para-brisa T.   |
| Sem Danos                   | Ralado                      | Sem Danos                  | Sem Danos              | Sem Danos                     | Sem Danos                |
| Retrovisor Direito          | Farol D. Direito            | Para-brisa T. (vigia)      | Encosto de Cabeça      | Gravação Vidro                | Gravação Vidro           |
| Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Sem Danos              | Sem Danos                     | Sem Danos                |
| Grade                       | Assoalho Central            | Gravação Vidro             | Gravação Para-brisa    | Bateria                       | Gravação Vidro           |
| Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Sem Danos              | Sem Danos                     | Sem Danos                |
| Porta Malas                 | Encosto de Cabeça           | Vidro Dianteiro            | Assoalho Porta Malas   | Vidro Dianteiro               | Para-brisa               |
| Amassado                    | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Sem Danos              | Sem Danos                     | Bom                      |
| Vidro Traseiro              | Estofado Passageiro         | Caixa de Ar                | Limpador de Para-brisa | Vidro Traseiro                | Lateral Traseira Direita |
| Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Sem Danos              | Sem Danos                     | Sem Danos                |
| Coluna                      | Estofado Motorista          | Paracheque D               | Estofado Traseira      | Compartimento do Motor        | Tipo de Estofado         |
| Sem Danos                   | Sem Danos                   | Ralado                     | Sem Danos              | Sem Danos                     | Sem Danos                |
| Paralama Dianteiro Esquerdo | Estrutura do Teto           | Paralama Dianteiro Direito | Porta Dianteira E      | Porta Dianteira D             | Revestimento do Teto     |
| Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Ralado                 | Ralado                        | Sem Danos                |
| Longarina                   | Porta Traseira D            | Porta Traseira E           | Pneu Frente D          | Revestimento Interno Laterais | Pneu Traseiro D          |
| Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Pneu Regular           | Sem Danos                     | Pneu Ruim                |
| Pneu Frente E               | Roda Dianteira              | Pneu Traseiro E            | Roda Traseira          | Roda Dianteira                | Roda Traseira            |
| Pneu Regular                | Sem Danos                   | Pneu Regular               | Sem Danos              | Sem Danos                     | Sem Danos                |
| Escapamento                 | Placa Traseira              | Para-sol                   | Escapamento            | Ar Condicionado               | Estofado Traseiro        |
| Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Sem Danos              | Sem Danos                     | Sem Danos                |
| Teto do Veículo             | Caixa de Ar                 | Farol de Milha Direito     | Carenagem Frontal      | Motor                         | Câmbio                   |
| Ralado                      | Bom                         | Sem Danos                  | Sem Danos              | Bom                           | Bom                      |
| Banco                       | Placa Dianteira             | Pneu Estepe                | Roda Estepe            | Caixa de Ar                   | Macaco                   |
| Rasgado                     | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Sem Danos              | Bom                           | Sem Danos                |
| Triangulo                   | Estado dos Vidros Blindados | Vidros Elétricos           | Vidros Elétricos       | Trava Elétrica                | Freios ABS               |
| Sem Danos                   | Sem Danos                   | Sem Danos                  | Sem Danos              | Sem Danos                     | Sem Danos                |
| Cinto de Segurança          | Paracheque T                |                            |                        |                               |                          |
| Sem Danos                   | Quebrado                    |                            |                        |                               |                          |

V - Observações Técnicas

(ENGATE) VEICULO POSSUI PERFURAÇÕES DE LONGARINAS TRASEIRAS/ ASSOALHO DO PORTA MALAS, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE ENGATE/REBOQUE. \*\* NECESSÁRIO LAUDO DO INMETRO. \*\*

VI - Comentários

POSSUI ENGATE.

VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO (PARA-LAMA INT. DIANT. DIR.; PAINEL FRONTAL E LONGARINAS DIANT. DANIFICADAS ) NECESSÁRIO LAUDO TÉCNICO DO INMETRO.

**Informações importantes**

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.*

*A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.*

*Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.*

*A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.*



**Analista Técnico: Eduardo Freitas R Aguilar**