

DADOS DO VEÍCULO

2011 207HB XR S

Combustível: **ALCOOL/GASOLINA**

Carroceria:

Ano Modelo: **2011**

Cilindradas: **1360**

Câmbio: **Manual**

CV: **82**

Cor: **PRATA**

Odômetro (KM): **0**

Motor Funciona: **Não**

Chave: **Sim**

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
20/01/2026	Guarulhos	Várzea do Palácio

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - BANCOS DE COURO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - TRAVA ELÉTRICA - CÂMBIO MANUAL - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - RODAS DE LIGA LEVE -

PNEUS		
RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Liga leve
Estepe	Ruim	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

MOTOR NÃO FUNCIONA/ SEM BATERIA/COM ITENS DE SEGURANÇA NO INTERIOR DO VEÍCULO/RODAS DE LIGA LEVE RALADAS PNEUS RUIM/PARA BRISA TRINCADO/BANCOS AVARIADO/VOLANTE AVARIADO/BOLA DE CÂMBIO AVARIADA/RETROVISOR ESQUERDO AVARIADO/PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO AMASSADO/PARA CHOQUE DIANTEIRO AVARIADO/PARALAMA DIANTEIRO DIREITO AMASSADO/RETROVISOR DIREITO AVARIADO/PARALAMA TRASEIRO DIREITO AMASSADO/PARA CHOQUE TRASEIRO AVARIADO/TAMPA TRASEIRA AMASSADA E PUXADOR AVARIADO/LATERAL TRASEIRA ESQUERDA AMASSADA/TETO E CAPÔ DIANTEIRO PINTURA QUEIMADA/CALHAS DE CHUVA AVARIADA/COM FILTRO DE AR DANIFICADO NO INTERIOR DO VEÍCULO/VEÍCULO POSSUI RISCOS E AMASSADOS/VEÍCULO EM MAL ESTADO DE CONSERVAÇÃO/HODÔMETRO NÃO ACENDE.

FOTOS DO VEÍCULO









