

Data Solicitação: **31/10/2025**Data Vistoria: **04/11/2025**Data Conclusão: **05/11/2025**Cidade/UF: **Suzano - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E****5** Marca: **CITROEN** Modelo: **C4 HATCH(Flex) (GLX 2.0 16v(Aut.))** Cód. Molicar: **01002502-9** KM: **228003**
Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2009/2010**
Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Cambio Automático, Direção Assistida, Freios ABS, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: AUSENTE | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo possui riscos e amassados leves pela carroceria e portas necessita lavagem/higienização e polimento detalhado, apresenta ambos os para-choques avariados, capô avariado, tampa do porta malas avariada, ambos os para-lamas avariados, ambas as laterais traseiras esquerda e direita avariada, ambas as portas avariadas, caixa de ar direita avariada, pneus meia vida, para-brisa avariado, ambos os faróis com pintura queimada, motor com peças e componentes ausentes, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões, exceto para-brisa sem gravação.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO