

Data Solicitação: **19/02/2026**Data Vistoria: **19/02/2026**Data Conclusão: **23/02/2026**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **P*****3** Marca: **FORD** Modelo: **KA (SE 1.0 12V)** Cód. Molicar: **01615461-7** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2020/2020**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **BAIXADO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta amassado / ondulação / deformação / perfuração.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Com um ou mais caracteres ilegíveis/danificados.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo em péssimo estado de conservação, devido ao valor de mercado e valor das avarias sugerimos sua baixa permanente e comercialização como sucata.
Chassi parcialmente removido e placas danificadas.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**