

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **03/02/2026**

Dt. Vistoria: **04/02/2026**

Dt. Baixa: **05/02/2026**

Local: **DEALERS CLUB (SUZANO)**

Nº Contrato:

Proprietário: **BANCO C6 S.A**

Cidade: **SUZANO**

UF: **SP**



## I - Dados do Veículo

Placa: **E\*\*-\*\*\*9** Marca: **CITROEN** Modelo: **C4 PALLAS(Flex) (GLX 2.0 16v(Aut.))** Cód. Molicar: **01002312-4**  
 Chassi: Motor: Cor: **Prata** Portas: **4** Ano/Modelo: **2011 / 2012**  
 Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **PRATA**  
 Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: KM: **217273** Cód. Fipe: **011086-8**

## II - Observações BIN

Situacao: **CIRCULACAO.**  
 Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

## III - Acessórios

Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, CD PLAYER/MP3, FORRAÇÕES EM COURO, AIR BAG, Direção Assistida, AR CONDICIONADO

## IV - Exame de Agregados

### A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

### C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

### E) Etiquetas On-line (ETA)

#### - Compartimento do motor

ORIGINAIS

#### - Batente da Porta

ORIGINAIS

### F) Gravação dos Vidros

#### - Vidro dianteiro (Para-brisa)

NÃO POSSUI

#### - Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

#### - Vidro da porta dianteira direita

ORIGINAIS

#### - Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

#### - Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

#### - Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

### G) Placa

Original

## VI - Avarias Constatadas

Itens	Localização	Situação	Valor Estimado	Descrição
BANCO		Reparo	R\$ 600,00	
FUNILARIA/PINTURA		Reparo/Pintura	R\$ 2.800,00	
Higienização/Polimento		Reparo	R\$ 600,00	
Peças/Componentes		Troca	R\$ 1.200,00	
PNEUS		Troca	R\$ 3.000,00	5 UNIDADES
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 600,00	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 2.500,00	+PEÇAS

### Detalhe das avarias

Checklist Avarias					
<b>Lanterna T. Esquerda</b>	<b>Capo</b>	<b>Farol D. Esquerdo</b>	<b>Lanterna T. Direita</b>	<b>Farol D. Direito</b>	<b>Retrovisor Direito</b>
Sem Danos	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
<b>Retrovisor Esquerdo</b>	<b>Gravação Para-brisa T.</b>	<b>Gravação Vidro</b>	<b>Para-brisa T. (vigia)</b>	<b>Gravação Vidro</b>	<b>Encosto de Cabeça</b>
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Dianteiro
<b>Grade</b>	<b>Gravação Vidro</b>	<b>Porta Malas</b>	<b>Gravação Vidro</b>	<b>Assoalho Central</b>	<b>Gravação Para-brisa</b>
Sem Danos	Sem Danos	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
<b>Bateria</b>	<b>Encosto de Cabeça</b>	<b>Para-brisa</b>	<b>Vidro Dianteiro</b>	<b>Assoalho Porta Malas</b>	<b>Vidro Dianteiro</b>
Sem Danos	Sem Danos Traseiro	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
<b>Vidro Traseiro</b>	<b>Limpador de Para-brisa</b>	<b>Estofado Passageiro</b>	<b>Caixa de Ar</b>	<b>Vidro Traseiro</b>	<b>Banco Dianteiro</b>
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Esquerdo
<b>Painel Inferior Direito</b>	<b>Banco Dianteiro Direito</b>	<b>Caixa de Roda</b>	<b>Estofado Traseira</b>	<b>Painel Inferior</b>	<b>Caixa de Roda Traseira</b>
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Dianteira Direita	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Esquerda
<b>Caixa de Roda</b>	<b>Estofado Traseira</b>	<b>Coluna Dianteira</b>	<b>Estofado Motorista</b>	<b>Lateral Traseira Direita</b>	<b>Banco Traseiro</b>
Sem Danos Dianteira Esquerda	Sem Danos	Sem Danos Esquerda	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
<b>Coluna Traseira Direita</b>	<b>Dianteira Dianteira</b>	<b>Painel de Instrumentos</b>	<b>Painel Corta Fogo</b>	<b>Longarina Traseira</b>	<b>Longarina Traseira</b>
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Esquerda	Sem Danos Direita
<b>Longarina Dianteira</b>	<b>Coluna Teto</b>	<b>Estofado Central</b>	<b>Coluna Central Direita</b>	<b>Caixa de Roda Traseira</b>	<b>Paracheque D</b>
Sem Danos Esquerda	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Direita	Ralado
<b>Compartimento do Motor</b>	<b>Paralama Dianteiro</b>	<b>Tipo de Estofado</b>	<b>Estrutura do Teto</b>	<b>Paralama Dianteiro</b>	<b>Longarina Dianteira</b>
Sem Danos	Sem Danos Direito	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Esquerdo	Sem Danos Direita
<b>Porta Dianteira D</b>	<b>Porta Dianteira E</b>	<b>Revestimento do Teto</b>	<b>Porta Traseira D</b>	<b>Porta Traseira E</b>	<b>Revestimento Interno</b>
Bom	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Laterais
<b>Pneu Frente D</b>	<b>Pneu Frente E</b>	<b>Pneu Traseiro D</b>	<b>Roda Dianteira</b>	<b>Roda Traseira</b>	<b>Pneu Traseiro E</b>
Pneu Regular	Pneu Regular	Pneu Regular	Sem Danos	Sem Danos	Pneu Regular
<b>Roda Dianteira</b>	<b>Roda Traseira</b>	<b>Teto do Veículo</b>	<b>Caixa de Ar</b>	<b>Paracheque T</b>	<b>Caixa de Ar</b>
Sem Danos	Sem Danos	Ralado	Bom	Ralado	Bom
<b>Placa Traseira</b>	<b>Carenagem Frontal</b>	<b>Farol de Milha Direito</b>	<b>Farol de Milha</b>	<b>Estofado Traseiro</b>	<b>Ar Condicionado</b>
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
<b>Escapamento</b>	<b>Para-sol</b>	<b>Triangulo</b>	<b>Placa Dianteira</b>	<b>Pneu Estepe</b>	<b>Cinto de Segurança</b>
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
<b>Freios ABS</b>	<b>Trava Elétrica</b>	<b>Vidros Elétricos</b>	<b>Vidros Elétricos</b>	<b>Estado dos Vidros</b>	<b>Roda Estepe</b>
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos Dianteiros	Sem Danos	Sem Danos Blindados	Sem Danos
<b>Macaco</b>					
Sem Danos					
<b>V - Comentários</b>					

## Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.


A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



**Analista Técnico: Rene Rodrigues Correia**