

Data Solicitação: **10/11/2025**Data Vistoria: **11/11/2025**Data Conclusão: **12/11/2025**Cidade/UF: **MANAUS - AM****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **N*****5** Marca: **FORD** Modelo: **FIESTA ROCAM HATCH (1.6 8v(Flex))** Cód. Molicar: **01616827-6** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2012/2012**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOL** Renavam: *****

Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Básico

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**C) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): DANIFICADA |

D) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo possui riscos e amassados leves pela carroceria e portas necessita lavagem/higienização e polimento detalhado, pintura queimada, apresenta ambos os para-choques avariados, capô avariado, teto avariado, tampa do porta malas avariada, ambos os para-lamas avariados, ambas as laterais traseiras esquerda e direita avariada, ambas as portas avariadas, pneus ruins, ambos os faróis e lanternas com pintura queimada, vidro traseiro vigia quebrado, motor ausente, poucas peças no porta malas, bateria ausente, VIN chassi dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: ALEX FRAGOSO