

Data Solicitação: **06/05/2025**Data Vistoria: **06/05/2025**Data Conclusão: **08/05/2025**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **H*****2** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **CORSA HATCH (PREMIUM 1.4 8v(Econo.Flex))** Cód. Molicar: **01704269-0** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2009/2010**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *****

Câmbio: **Não Verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)Situação: **CIRCULACAO.**Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**Restrição 1: **RENAINF, NADA CONSTA, NADA CONSTA, NADA CONSTA.Remarcação: NORMAL****3. ACESSÓRIOS**

Ar Condicionado, Direção Assistida, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Apresenta início de oxidação/corrosão.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Divergente da BIN (Base de Índice Nacional).

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ILEGÍVEL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos, amassados, reparação com massa, repintura e danos que comprometem a sua estrutura, Longarinas dianteiras possuem reparação com solda e massa, Torre do amortecedor amassadas, Painel corta fogo amassado Para choque dianteiro ausente, Painel dianteiro danificado, Para lama lado esquerdo falta peças de acabamento, Teto com pintura queimada, Capô com riscos profundos, Grade dianteira quebrada, Alma do para choque amassada, Lateral traseira lado direito amassada, Para lama lado direito amassada e faltando peças de acabamento, Tampa do porta malas amassada, Para choque traseiro com riscos profundos, Caixa de estepe amassada, Lateral traseira esquerda amassada, Banco dianteiro esquerdo rasgado, VIN chassi dentro dos padrões habituais da fabricante, Motor com gravação dentro dos padrões porém divergente da Base Nacional, Numero de motor pertencente ao veículo placa ~~01704269~~9 com situação em circulação, VIS etiquetas ETA cofre do motor ilegível e gravações identificadoras de vidros dentro dos padrões habituais da fabricante, Necessário revisão mecânica, elétrica, troca de pneus, funilaria, pintura, polimento e higienização.

Analista Técnico: DIEGO CARREIRA FERREIRA DA CRUZ