

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **11/02/2026**Dt. Vistoria: **13/02/2026**Dt. Baixa: **19/02/2026**Local: **DEALERS CLUB (SUZANO)**

Nº Contrato:

Proprietário: **BANCO C6 S.A.**Cidade: **SUZANO**UF: **SP****I - Dados do Veículo**

Placa: **D\*\*-\*\*\*7** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **ASTRA HATCH (ADV. 2.0 8v AT (Flexp.140cv))** Cód. Molicar: **01701860-2**  
Chassi: Motor: Cor: **Prata** Portas: **4** Ano/Modelo: **2011 / 2011**  
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **PRATA**  
Câmbio: **AUTOMATICO** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: KM: **273098** Cód. Fipe: **004330-3**

**II - Observações BIN**

Situacao: **EM CIRCULACAO.**  
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**

**III - Acessórios**

Trava Eletrica, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, CD PLAYER/MP3, AIR BAG, Direção Assistida, Vidros Elétricos, AR CONDICIONADO

**IV - Exame de Agregados****A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

**B) Numeração identificadora do Chassi:**

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**C) Base da gravação da numeração do motor:**

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

**D) Numeração identificadora do motor:**

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**E) Etiquetas On-line (ETA)****- Compartimento do motor**

ORIGINAIS

**- Batente da Porta**

ORIGINAIS

**- Assoalho**

ORIGINAIS

**F) Gravação dos Vidros****- Vidro dianteiro (Para-brisa)**

NÃO POSSUI

**- Vidro da porta dianteira esquerda**

ORIGINAIS

**- Vidro da porta dianteira direita**

ORIGINAIS

**- Vidro traseiro (Vigia)**

ORIGINAIS

**- Vidro da porta traseira esquerda**

ORIGINAIS

**- Vidro da porta traseira direita**

ORIGINAIS

**G) Número do Câmbio**

Não Verificado

**H) Placa**

Original

**VI - Avarias Constatadas**

| Itens                  | Localização | Situação       | Valor Estimado | Descrição |
|------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| REVISÃO MECÂNICA       |             | Reparo         | R\$ 1.600,00   |           |
| REVISÃO ELÉTRICA       |             | Reparo         | R\$ 600,00     |           |
| FUNILARIA              |             | Reparo/Pintura | R\$ 2.300,00   |           |
| Higienização/Polimento |             | Reparo         | R\$ 600,00     |           |
| ESTEPE                 |             | Troca          | R\$ 980,00     |           |

**Detalhe das avarias**

| Checklist Avarias        |                         |                        |                        |                         |                        |
|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Lanterna T. Esquerda     | Capo                    | Farol D. Esquerdo      | Lanterna T. Direita    | Farol D. Direito        | Retrovisor Direito     |
| Sem Danos                | Bom                     | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Retrovisor Esquerdo      | Gravação Para-brisa T.  | Dianteiro Vidro        | Para-brisa T. (vigia)  | Dianteiro Vidro         | Encosto de Cabeça      |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Grade                    | Gravação Vidro          | Porta Malas            | Gravação Vidro         | Assoalho Central        | Gravação Para-brisa    |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Bom                    | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Bateria                  | Encosto de Cabeça       | Para-brisa             | Vidro Dianteiro        | Assoalho Porta Malas    | Vidro Dianteiro        |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Bom                    | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Vidro Traseiro           | Limpador de Para-brisa  | Estofado Passageiro    | Caixa de Ar            | Vidro Traseiro          | Banco Dianteiro        |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Lateral Traseira Direita | Banco Dianteiro Direito | Caixa de Roda Traseira | Estofado Traseira      | Painel Inferior         | Caixa de Roda Traseira |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Caixa de Roda            | Estofado Traseira       | Coluna Dianteira       | Estofado Motorista     | Caixa de Roda           | Banco Traseiro         |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Coluna Traseira Direita  | Dianteira Dianteira     | Painel de Instrumenros | Painel Corta Fogo      | Longarina Traseira      | Longarina Traseira     |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Longarina Dianteira      | Coluna Teto             | Estofado Central       | Coluna Central Direita | Painel Inferior Direito | Paracheque D           |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Ralado                 |
| Compartimento do         | Paralama Dianteiro      | Tipo de Estofado       | Estrutura do Teto      | Paralama Dianteiro      | Longarina Dianteira    |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Porta Dianteira D        | Porta Dianteira E       | Revestimento do Teto   | Porta Traseira D       | Porta Traseira E        | Revestimento Interno   |
| Bom                      | Bom                     | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Pneu Frente D            | Pneu Frente E           | Pneu Traseiro D        | Roda Dianteira         | Roda Traseira           | Pneu Traseiro E        |
| Pneu Regular             | Pneu Regular            | Pneu Regular           | Sem Danos              | Sem Danos               | Pneu Regular           |
| Roda Dianteira           | Roda Traseira           | Motor                  | Teto do Veículo        | Caixa de Ar             | Caixa de Ar            |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Não Testado            | Bom                    | Bom                     | Bom                    |
| Paracheque T             | Para-sol                | Banco                  | Câmbio                 | Carenagem Frontal       | Farol de Milha Direito |
| Ralado                   | Sem Danos               | Bom                    | Não Testado            | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Farol de Milha           | Estofado Traseiro       | Ar Condicionado        | Escapamento            | Triangulo               | Placa Traseira         |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Placa Dianteira          | Pneu Estepe             | Cinto de Segurança     | Freios ABS             | Trava Elétrica          | Vidros Elétricos       |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              | Sem Danos               | Sem Danos              |
| Vidros Elétricos         | Estado dos Vidros       | Roda Estepe            | Macaco                 |                         |                        |
| Sem Danos                | Sem Danos               | Sem Danos              | Sem Danos              |                         |                        |

V - Comentários

## Informações importantes

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.*

*A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.*

*Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.*

*A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.*



**Analista Técnico: Eduardo Freitas R Aguilar**