

CLIENTE

Cliente
DEALERS CLUB

CNPJ
09.143.812/0001-60

DADOS DO VEÍCULO

PLACA N*****3	CHASSI *****	CHASSI BIN *****	CÓDIGO MOLICAR 01505165-1	
ANO FABRICAÇÃO 2007	ANO MODELO 2008	MOTOR BIN *****	MOTOR OBSERVADO *****	COR BRANCA
COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA	MOTORIZAÇÃO 1.0		KILOMETRAGEM 255978	RENAVAM *****
MARCA FIAT	MODELO PALIO	VERSÃO VEÍCULO ELX	QUANTIDADE DE PORTAS 5	
CIDADE VISTORIA GOIÂNIA	ESTADO VISTORIA GO	UF VISTORIA GO	PATIO VISTORIA DEALERS CLUB INTERMEDIACOES GOIANIA - GO	

Acessórios:

4 OU 5 PORTAS, 5 LUGARES, AR CONDICIONADO, AR QUENTE, DESEMBAÇADOR TRASEIRO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PÉLICULA SOLAR, TAPETES, TRAVAS ELÉTRICAS, VIDROS DIANTEIROS ELÉTRICOS

Observações:

CAIXA DE AR - SOLEIRA MOTORISTA - OXIDADO / CAIXA DE AR - SOLEIRA PASSAGEIRO - AMASSADA / ASSOALHO DO PORTA MALAS - DANIFICADO REPARÁVEL / COLUNA CENTRAL MOTORISTA - OXIDADO / COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO - OXIDADO / COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA - OXIDADO / COLUNA TRASEIRA MOTORISTA - OXIDADO / COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO - OXIDADO / CX. DE RODAS MOTORISTA - AMASSADA / CX. DE RODAS PASSAGEIRO - TRINCADO / LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA - AMASSADA / LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO - AMASSADA / LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA - AMASSADA / LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO - AMASSADA / BASE SUPORTE DE GRAVAÇÃO DO CHASSI - APRESENTA OXIDAÇÃO/CORROSÃO COMPROMETENDO UM OU MAIS CARACTERES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI / VEÍCULO COM ALTO VALOR DE AVARIAS, SUGERIMOS OS SUCATEAMENTO

ESTADO: GOIÁS CÓDIGO MOLICAR: 01505165-1 FIAT PALIO ELX 1.0 8V 73CV 4P ETA/GAS. ANO FABRICAÇÃO: 2007 ANO MODELO: 2008 PASSAGEIROS: 5 PESO EM ORDEM DE MARCHA(KG): 970 POTÊNCIA MÁXIMA: 73 CV

ESTADO AGREGADOS

CONDIÇÃO DA PLACA DIANTEIRA		
CONDIÇÃO DA PLACA TRASEIRA		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO MOTOR		
CONDIÇÃO NUMERAÇÃO DO CHASSI		APRESENTA OXIDAÇÃO/CORROSÃO COMPROMETENDO UM OU MAIS CARACTERES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI
CONDIÇÃO ETIQUETA ASSOALHO		AUSENTE
CONDIÇÃO ETIQUETA COLUNA		
CONDIÇÃO ETIQUETA MOTOR		
GRAVAÇÃO DOS VIDROS		

LONGARINAS

LONGARINA DIANTEIRA MOTORISTA		AMASSADA
LONGARINA DIANTEIRA PASSAGEIRO		AMASSADA
LONGARINA TRASEIRA MOTORISTA		AMASSADA
LONGARINA TRASEIRA PASSAGEIRO		AMASSADA

COLUNAS

COLUNA DIANTEIRA MOTORISTA		OXIDADO
COLUNA CENTRAL MOTORISTA		OXIDADO
COLUNA TRASEIRA MOTORISTA		OXIDADO
COLUNA DIANTEIRA PASSAGEIRO		
COLUNA CENTRAL PASSAGEIRO		OXIDADO

COLUNA TRASEIRA PASSAGEIRO



OXIDADO