

 Dados

Realizado Em:	09/04/2026 20:17	O.S:	8445572662	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Mauricio Pereira Laurindo	Digitador:	Nenhum digitador	Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

 Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
--------------	--------------	------------------	-------

 Dados do veículo

Placa:	P*****9	Marca:	I	Modelo:	LR EVOQUE PURE P5D	Tipo:	CAMIONETA
Fabricação/Modelo:	2014 / 2015	Quilometragem:	152100	Cidade:	UBERLANDIA	UF Atual:	MG
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN):	*****
Motor (BIN):	*****
Combustível (BIN):	GASOLINA
Cor (BIN):	BRANCA
Cambio (BIN):	

Categoria AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL DIANTEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ⏸ CAIXA DE AR ESQUERDA: NÃO APLICÁVEL
- ✗ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: FURADO
- ✗ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: FURADO
- ✓ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: OK ORIGINAL
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ CAIXA DE AR DIREITA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: OK ORIGINAL
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✗ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: AVARIADO
- ✓ PARACHOQUE TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ TETO EXTERNO: NÃO APLICÁVEL
- ⚠ LATERAL TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS
- ✓ RETROVISOR DIREITO: OK ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: OK ORIGINAL
- ✓ NÚMERO DO CHASSI: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: OK ORIGINAL
- ⏸ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: NÃO APLICÁVEL
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: OK ORIGINAL
- ⏸ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: NÃO APLICÁVEL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: OK ORIGINAL

ACESSÓRIOS:

- ⏸ ABS: SIM
- ⏸ AIRBAG: SIM
- ⏸ AR CONDICIONADO: SIM
- ⏸ BANCO DE COURO: SIM
- ⏸ PILOTO AUTOMÁTICO: NÃO
- ⏸ CÂMBIO AUTOMÁTICO: SIM
- ⏸ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: SIM
- ⏸ ESPELHO ELÉTRICO: SIM
- ⏸ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: SIM
- ⏸ KIT GÁS GNV: NÃO
- ⏸ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: SIM
- ⏸ RÁDIO / MULTIMÍDIA: SIM
- ⏸ RODAS DE LIGA LEVE: SIM
- ⏸ TETO SOLAR: NÃO
- ⏸ TRAVA ELÉTRICA: SIM
- ⏸ VIDROS ELÉTRICOS: SIM

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: FUNCIONANDO
- ✓ AR CONDICIONADO: FUNCIONANDO
- ✓ CÂMBIO: FUNCIONANDO

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✓ ESTEPE: PRESENTE
- ✓ TRIÂNGULO: PRESENTE
- ✓ MACACO: PRESENTE
- ✓ CHAVE DE RODA: PRESENTE
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: PRESENTE
- ✗ CHAVE RESERVA: FALTA
- ✗ MANUAIS: FALTA
- ✗ DOCUMENTO CRLV: FALTA

PNEUS:

-  PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **REGULAR**
-  PNEU DIANTEIRO DIREITO: **REGULAR**
-  PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
-  PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
-  PNEU ESTEPE: **BOM**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

-  VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
-  POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

-  PROCEDÊNCIA: **REGULAR**

INTERIOR:

-  CONDIÇÕES DO INTERIOR: **SUJO / NECESSITA DE HIGIENIZAÇÃO**

MODALIDADE:

-  MODALIDADE: **SUV**

VIDROS:

-  CONDIÇÕES DOS VIDROS: **OK**

NÚMERO DE PORTAS:

-  NÚMERO DE PORTAS: **5**

BLINDAGEM:

-  VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
-  VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

Observações Adicionais

Estrutura e Pintura com apontamentos
Longarinas traseiras e Caixa de estepe amassados e perfurados para instalação de engate, perfurações não originais de fábrica
Luz de advertência da Injeção Eletrônica acesa no painel
Teto envelopado (Plotado), podendo ocultar algumas avarias
Consta registro de débitos referente a IPVA, Multas e Licenciamento, conforme pesquisa.
Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S A