



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO



**APROVADO COM
RESTRIÇÃO**

LAUDO Nº 39201 - DATA DE EMISSÃO: 27/03/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO C6 S.A.**

Local: **HUB - VALPARAISO**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **17/03/2026**

Cidade/UF: **VALPARAISO DE GOIAS/GO**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
P*****8	*****	BRASILIA/DF	162275
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
VOLKSWAGEN	AMAROK CD HIGHLINE 4X4 2.0 BI-TDI AT	2017	2018
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:
4	5	ESPECIAL	UTILITÁRIO
		Cor:	Combustível:
		CINZA	DIESEL

Acessórios:

AIR BAG; AR CONDICIONADO; CÂMBIO AUTOMÁTICO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FORRAÇÕES EM COURO; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✓ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✗ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✓ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

Condição:

✓ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

Condição:

✓ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✔ COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.	Condição: ✔ BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.	Condição: ✔ ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ✔ PARA BRISA: ORIGINAL.	Condição: ✔ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.	Condição: ✔ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✔ VIGIA: ORIGINAL.	Condição: ✔ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.	Condição: ✔ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.

AVARIAS

TAMPA DA CAÇAMBA E CAPO AVARIADO - FOLHA DA COLUNA DIANTERIA DIREITA, PAINEL DIANTEIRO E PONTA DA LONGARINA DIANTIERA DIREITA/ESQUERDA AVARIADA/REPARADA - VEÍCULO APRESENTA AVARIAS/REPAROS ESTRUTURAIS PODENDO TAIS DANOS TER OCACIONADO O ACIONAMENTO DO SISTEMA DE AIR BAG. A CONFIRMAÇÃO QUANTO AO EFETIVO ACIONAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES NÃO FOI POSSÍVEL, TENDO EM VISTA QUE TAL VERIFICAÇÃO DEPENDE DA DESMONTAGEM DO CONJUNTO.

PNEUS

Estepe / Suplentes:	Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
1	4	2	-	-

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

CONSTA 1 REGISTRO DE VENDA;

LEILÃO

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 1 LEILÃO;

SINISTRO

CONSTA REGISTRO DE SINISTRO/ACIDENTE;

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719