

Cliente: DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A

RESULTADO

Dt. Pedido: 09/12/2024

Dt. Vistoria: 11/12/2024

Dt. Baixa: 12/12/2024

Local: HUB (PR)

Nº Contrato:

Proprietário: BANCO C6 S.A.

Cidade: CURITIBA

UF: PR



I - Dados do Veículo

Placa: G**-***4 Marca: VOLKSWAGEN Modelo: POLO HATCH (HIGHLINE 200 1.0 12V TSi AT6) Cód. Molicar: 05110563-9
Chassi: Motor: Cor: Preta Portas: 4 Ano/Modelo: 2018 / 2019
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: PRETA
Câmbio: AUTOMÁTICA Combustível: Alcool/Gasolina Renavam: KM: Digital N/V Cód. Fipe: 005476-3

II - Observações BIN

Situacao: CIRCULACAO.
Observacao: VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.
Restricao 1: ALIENACAO FIDUCIARIA. Restricao 2: IND. ADMINISTRATIVA.

III - Acessórios

Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, Cambio Automatico, Rodas de Liga Leve, Kit Multimidia, AIR BAG, Direção Assistida

IV - Exame de Agregados

A) Chapa suporte da numeração do chassi:

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)

- Compartimento do motor

ORIGINAIS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

- Assoalho

ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros

- Vidro dianteiro (Para-brisa)

NÃO POSSUI

- Vidro da porta dianteira esquerda

NÃO POSSUI

- Vidro da porta dianteira direita

NÃO POSSUI

- Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

G) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Localização	Situação	Valor Estimado	Descrição
BANCO		Reparo	R\$ 600,00	
KIT AIR BAG		Troca	R\$ 2.000,00	BANCO PASSAGEIRO
PEÇAS & COMPONENTES		Troca	R\$ 750,00	ALAVANCA DE CÂMBIO
Vidro Para Brisa		Troca	R\$ 2.000,00	
Farol		Troca	R\$ 850,00	DIREITA
RETROVISOR		Troca	R\$ 700,00	DIREITO
RETROVISOR		Troca	R\$ 700,00	ESQUERDO
FUNILARIA/PINTURA		Reparo/Pintura	R\$ 7.200,00	
Motor		Reparo	R\$ 3.000,00	
PEÇAS & COMPONENTES		Troca	R\$ 1.200,00	
PNEUS		Troca	R\$ 2.500,00	05 UNIDADES
HIGIENIZAÇÃO		Reparo	R\$ 400,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 2.000,00	
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 5.000,00	

Detalhe das avarias

V - Comentários

NECESSITA TROCA DE BATERIA, IMPOSSIBILITANDO A COLETA DA QUILOMETRAGEM.

VEICULO APRESENTA SINISTRO DE GRANDE MONTA COM DANOS ESTRUTURAIS E AIR BAG BANCO DIREITO DEFLAGRADO.

~~(DANOS ESTRUTURAIS) VEICULO COM DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO (PAINEL FRONTAL E LONGARINAS DIANT. DANIFICADAS)
NECESSÁRIO LAUDO TÉCNICO DO INMETRO.~~

(DANOS ESTRUTURAIS) VEICULO POSSUI DANOS NO CONJUNTO ESTRUTURAL DO MONO BLOCO, (TETO E COLUNAS DANIFICADAS) ****RECOMENDA-SE LAUDO DO INMETRO. ****

VEICULO COM SEU VALOR DE AVARIAS SUPERIOR AO VALOR DE MERCADO, SUGERIMOS SUA VENDA COM SUCATA.

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Washington L. Mateus