

DADOS DO VEÍCULO

2019 X4 XDRIVE30I

Combustível: GASOLINA	CV: 252
Carroceria:	Cor: PRETA
Ano Modelo: 2019	Odômetro (KM): 1
Cilindradas: 1998	Motor Funciona: Não
Câmbio: Automático	Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
18/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - MANUAL - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - AIRBAG PASSAGEIRO - TETO PANORÂMICO - BLINDADO - LEITOR DE CD - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - KIT MULTIMÍDIA - APOIO DE BRAÇO TRASEIRO - CÂMERA DE RÉ - BANCOS ELETRICOS -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Não possui
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve

Estepe

Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Chave Reserva / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Com Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Suspensão dianteira lado esquerdo tudo ruim sem um telescópio sem amortecedor sem balança Sem a roda dianteira Paralamas lado esquerdo farol lado esquerdo quebrado capô com avaria grade do para-choque quebrada os dois airbags estourado do motorista e do carona os laterais estourado também lateral traseira lado esquerda com a Maria Lanterna traseira lado esquerdo quebrada porta traseira lado direito com avaria todos hoje airbag estourado laterais e o volante e do carona

FOTOS DO VEÍCULO









