

## DADOS DO VEÍCULO

2017 SIENA ESSENCE 1.6

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Combustível: GAS/ALC/GNV | CV: 117             |
| Carroceria:              | Cor: PRATA          |
| Ano Modelo: 2017         | Odômetro (KM): 1    |
| Cilindradas: 1600        | Motor Funciona: Não |
| Câmbio: Automático       | Chave: Sim          |

## DADOS DA INSPEÇÃO

| Data Inspeção | Localização    | Local          |
|---------------|----------------|----------------|
| 18/04/2026    | Rio de Janeiro | Penha Circular |

## EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - ESTEPE - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - FAROIS DE NEBLINA - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - RODAS DE LIGA LEVE - ABS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - TRACÃO DIANTEIRA -

## PNEUS

| RODAS                   | CONDIÇÃO | TIPO      |
|-------------------------|----------|-----------|
| Pneu Dianteiro Esquerdo | Ruim     | Liga leve |
| Pneu Dianteiro Direito  | Regular  | Liga leve |
| Pneu Traseiro Esquerdo  | Ruim     | Liga leve |
| Pneu Traseiro Direito   | Regular  | Liga leve |
| Estepe                  | Regular  | Ferro     |

## NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Carro bateu de frente Airbag do volante estourado do carona estourado dois farol quebrado roda de liga leve lado direito quebrada a homocinética da Caixa quebrada

## FOTOS DO VEÍCULO











