

DADOS DO VEÍCULO

2018 EDGE 3.5

Combustível: GASOLINA	CV: 284
Carroceria:	Cor: CINZA
Ano Modelo: 2018	Odômetro (KM): 1
Cilindradas: 3496	Motor Funciona: Não
Câmbio: Automático	Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
20/04/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - AR CONDICIONADO - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - ESTEPE - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - COMPUTADOR DE BORDO - AIRBAG CONDUTOR - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - TETO PANORÂMICO - BLINDADO - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - KIT MULTIMÍDIA - APOIO DE BRAÇO TRASEIRO - BANCOS ELETRICOS - CÂMERA DE RÉ -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	Regular	Ferro

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Com Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Airbag do volante estourado e laterais também os dois lados dois farol quebrado para-brisa quebrado carro batido de frente meio que não funciona painel amassado dianteiro

FOTOS DO VEÍCULO









