

Data Solicitação: **20/12/2023**Data Vistoria: **21/12/2023**Data Conclusão: **22/12/2023**Cidade/UF: **GUARULHOS - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E****4** Marca: **NISSAN** Modelo: **FRONTIER CAB.DUPLA (XE 4X4-MT (C.Dup) 2.5 16v TDI)** Cód. Molicar: **03701836-0** KM:

Chassi: ***** Motor: ***** Cor: **PRETA** Comb: **DIESEL** Portas: **4** Ano/Mod: **2011/2011**

Chassi BIN: ***** Motor BIN: ***** Cor BIN: **Preta** Comb. BIN: **DIESEL** Renavam: *****

Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Remarcação: **NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Direção Assistida, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.
- D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): AUSENTE |
| - PARA-BRISA: AUSENTE | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AUSENTE |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veículo possui riscos e amassados leves por toda carroceria; Caçamba possui amassado em ambos os lados; Teto Amassado e faltando acessório; Para brisa trincado; Para lama direito amassado; **Painel traseiro levemente amassado; Farol dianteiro danificado; Capô amassado; Para choque dianteiro possui sinais de reparação com massa; ***Longarina dianteira possui reparação com solda em ambos os lados; VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante; VIS etiquetas e vidros dentro dos padrões exceto, Vigia, para brisa e vidro dianteiro esquerdo (ausente); Necessário funilaria, pintura, troca de pneus, revisão elétrica, mecânica e higienização.

Mediante ao exposto sugerimos laudo pericial do INMETRO

Analista Técnico: **DIEGO CARREIRA FERREIRA DA CRUZ**