



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO



REPROVADO

LAUDO Nº 43795 - DATA DE EMISSÃO: 22/04/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Local: **HUB - GO**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **16/04/2026**

Cidade/UF: **GOIÂNIA/GO**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:
J*****1	*****	BRASILIA/DF	281714
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:
FIAT	PALIO FIRE ECONOMY 1.0 8V	2013	2013
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:
4	5	PASSAGEIRO	AUTOMÓVEL
Acessórios:		Cor:	Combustível:
AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;		CINZA	ALCOOL / GASOLINA

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✓ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✗ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✓ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

Condição:

✓ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

Condição:

✓ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✓ COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.	Condição: ✓ BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.	Condição: ✓ ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ✓ PARA BRISA: ORIGINAL.	Condição: ✓ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.	Condição: ✓ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✓ VIGIA: ORIGINAL.	Condição: ✓ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.	Condição: ✓ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.

AVARIAS

LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: REPARADO; LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADO; CAPÔ: REPARADO; PARA CHOQUE DIANTEIRO: REPARADO; PARA CHOQUE TRASEIRO: REPARADO; PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO: REPARADO; RETROVISOR DIREITO: REPARADO; TAMPA PORTA MALAS: REPARADO; POSSUI AVARIAS NA ALMA DO PARA CHOQUE.

PNEUS

Estepe / Suplentes:	Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
1	4	2	14	ESTEPE RUIM

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

POSSUI HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO;

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719