

Data Solicitação: 17/03/2026

Data Vistoria: 18/03/2026

Data Conclusão: 19/03/2026

Cidade/UF: VARZEA GRANDE - MT



1. DADOS DO VEÍCULO

Placa: **O*****7** Marca: **CHEVROLET** Modelo: **PRISMA (LT 1.4 8v SPE/4)** Cód. Molicar: **01710517-1** KM: **252544**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2014/2015**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **Não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Direção Assistida, Freios ABS, Kit Multimídia, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

E) Gravação dos vidros

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: ORIGINAL | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|----------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo sujo com pintura queimada apresenta caixa de ar e coluna traseira esquerda avariada/recuperada, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, escapamento avariado, 5 pneus no twi, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.



Analista Técnico: ALEX FRAGOSO