



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO



REPROVADO

LAUDO Nº 43685 - DATA DE EMISSÃO: 22/04/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Data da Vistoria: **16/04/2026**

Local: **HUB - GO**

Cidade/UF: **GOIÂNIA/GO**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:		
J*****1	*****	BRASILIA/DF	186560		
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:		
VOLKSWAGEN	GOL TRACK G6 1.0 8V	2013	2014		
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
4	5	PASSAGEIRO	AUTOMÓVEL	VERMELHA	ALCOOL / GASOLINA
Acessórios:					
AIR BAG; AR CONDICIONADO; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;					

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: ✓ TUDO CERTO | ⚠ ATENÇÃO | ✗ TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✓ **PLACA EM CONFORMIDADE.**

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

Condição:

✓ **N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

Condição:

✓ **N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR

Condição:

✓ **COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.**

BATENTE DA PORTA

Condição:

✓ **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.**

ASSOALHO

Condição:

✓ **ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.**

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)

Condição:

✓ **PARA BRISA: ORIGINAL.**

VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

Condição:

✓ **DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

Condição:

✓ **TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

Condição:

✓ **VIGIA: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO DIREITO

Condição:

✓ **TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.**

VIDRO DIANTEIRO DIREITO

Condição:

✓ **DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.**

AVARIAS

AIR BAG: AVARIADO; PARA CHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO; PAINEL TRASEIRO: AVARIADO; PARA CHOQUE DIANTEIRO: REPARADO; PARA CHOQUE TRASEIRO: AVARIADO; RETROVISOR DIREITO: AVARIADO; POSSUI AVARIAS NO PAINEL DO RADIADOR;

PNEUS

Estepe / Suplentes:

1

Quantidade de Pneus:

4

Quantidade de Eixos:

2

Aro dos Pneus:

-

Estado Geral dos Pneus:

**2 RUINS E ESTEPE
AUSENTE**

HISTÓRICO

RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719