

Data Solicitação: **11/11/2025**Data Vistoria: **12/11/2025**Data Conclusão: **14/11/2025**Cidade/UF: **CURITIBA - PR****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **B\*\*\*\*\*0** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **VIRTUS (1.6 MSI 16V )** Cód. Molicar: **05125101-2** KM: **326574**  
Chassi: **\*\*\*\*\*** Motor: **\*\*\*\*\*** Cor: **PRETA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2018/2019**  
Chassi BIN: **\*\*\*\*\*** Motor BIN: **\*\*\*\*\*** Cor BIN: **PRETA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **\*\*\*\*\***  
Câmbio: **não verificado**

**2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**

Situação: **EM CIRCULACAO.**  
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
Restrição 1: **IND. ADMINISTRATIVA.Remarcação: NORMAL**

**3. ACESSÓRIOS**

Básico

**4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR**

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.  
**B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.  
**C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.  
**D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO****E) Gravação dos vidros**

- |                                    |                                     |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ILEGÍVEL             | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL         |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL        | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL        |                                      |

**F) Etiqueta de identificação**

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

**6. COMENTÁRIOS**

Veículo possui riscos e pequenos amassados pela carroceria, não foram identificados danos estruturais, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações identificadoras de vidros dentro dos padrões habituais da fabricante, Necessário funilaria, pintura, polimento e higienização.

  
\_\_\_\_\_  
Analista Técnico: **EDSON OLIVEIRA**