

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **05/05/2026**Dt. Vistoria: **08/05/2026**Dt. Baixa: **11/05/2026**Local: **HUB (RJ)**

Nº Contrato:

Proprietário: **ALAMO ASSOCIACAO DE ASSISTENCI**Cidade: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ****I - Dados do Veículo**

Placa: **P\*\*-\*\*\*2** Marca: **FORD** Modelo: **KA (SE 1.0 12V)** Cód. Molicar: **01615461-7**  
Chassi: Motor: Cor: **Prata** Portas: **4** Ano/Modelo: **2016 / 2017**  
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **PRATA**  
Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Gasolina/Etanol** Renavam: KM: **Digital N/V** Cód. Fipe: **003408-8**

**II - Observações BIN**

Situacao: **CIRCULACAO.**  
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
Restricao 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.**

**III - Acessórios**

Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, ABS, CD PLAYER/MP3, AIR BAG, Direção Assistida

**IV - Exame de Agregados****A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

**C) Base da gravação da numeração do motor:**

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

**E) Chassi**

3.1-Gravação serial do chassi encontra-se conforme padrões do fabricante.

**G) Etiquetas On-line (ETA)****- Compartimento do motor**

DANIFICADAS

**H) Gravação dos Vidros****- Vidro dianteiro (Para-brisa)**

ORIGINAIS

**- Vidro traseiro (Vigia)**

ORIGINAIS

**- Vidro traseiro esquerdo**

NÃO POSSUI

**I) Número do Câmbio**

Não Verificado

**B) Numeração identificadora do Chassi:**

1.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**D) Numeração identificadora do motor:**

4.2.1 - Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**F) Número do Motor**

2.1-Tipo de gravação dentro dos padrões habituais do fabricante.

**- Batente da Porta**

ORIGINAIS

**- Vidro da porta dianteira esquerda**

NÃO POSSUI

**- Vidro da porta traseira esquerda**

ORIGINAIS

**- Vidro traseiro direito**

NÃO POSSUI

**J) Placa**

Original

**- Assoalho**

ORIGINAIS

**- Vidro da porta dianteira direita**

NÃO POSSUI

**- Vidro da porta traseira direita**

NÃO POSSUI

**VI - Avarias Constatadas**

| Itens                    | Localização | Situação       | Valor Estimado | Descrição |
|--------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------|
| FUNILARIA/PINTURA        |             | Reparo/Pintura | R\$ 8.000,00   |           |
| REVISÃO MECÂNICA         |             | Reparo         | R\$ 4.500,00   |           |
| REVISÃO ELÉTRICA         |             | Reparo         | R\$ 1.500,00   |           |
| Higienização + Polimento |             | Reparo         | R\$ 600,00     |           |
| PEÇAS & COMPONENTES      |             | Troca          | R\$ 3.000,00   |           |
| KIT AIR BAG              |             | Troca          | R\$ 4.000,00   |           |

**Detalhe das avarias**

| Checklist Avarias |             |       |  |
|-------------------|-------------|-------|--|
| Motor             | Câmbio      | Banco |  |
| Não Testado       | Não Testado | Bom   |  |
| V - Comentários   |             |       |  |

LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA AVARIADA, TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO AVARIADO, PAINEL DIANTEIRO AVARIADO, ASSOALHO AVARIADO, CAIXA DE AR ESQUERDA E DIREITA AVARIADA, COLUNA TRASEIRA ESQUERDA AVARIADA, AIRBAG DEFLAGRADO

## Informações importantes

*As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.*

*Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.*

*A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.*

*Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.*

*A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.*

*Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.*

*A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.*



**Analista Técnico: Irura Rodrigues**