

Data Solicitação: **02/11/2025**Data Vistoria: **05/11/2025**Data Conclusão: **06/11/2025**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E*****5** Marca: **VOLKSWAGEN** Modelo: **GOL(Geracao4) (1.0 8v(G4)(T.Flex))** Cód. Molicar: **05115102-9** KM: **431385**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **BRANCA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **2** Ano/Mod: **2008/2009**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **BRANCA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **não verificado**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Ar Condicionado, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
- B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
- C) Base da gravação da numeração do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão.
- D) Numeração identificadora do motor: Apresenta início de oxidação/corrosão, sem comprometimento dos caracteres.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL | - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL |

F) Etiqueta de identificação

- | | | |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo possui riscos e amassados leves pela carroceria e portas necessita lavagem/higienização e polimento detalhado, apresenta ambos os para-choques avariados, capô avariado, tampa do porta malas avariada, ambos os para-lamas avariados, ambas as laterais traseiras esquerda e direita avariada, ambas as portas avariadas, caixa de estepe com riscos por completo, painel frontal e pontas de longarinas dianteiras avariadas, faróis e lanternas com pintura queimada, estofados avariados, para-brisa trincado, ambas as colunas centrais trincadas, assoalho direito amassado, pneus ruins, VIN chassi e motor dentro dos padrões habituais da fabricante, VIS etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**