

DADOS DO VEÍCULO

2022 TIGGO8 PHEV

Combustível: GASOL/ELET

CV: 317

Carroceria:

Cor: PRETA

Ano Modelo: 2022

Odômetro (KM): 1

Cilindradas: 1498

Motor Funciona: Não

Câmbio: Automático

Chave: Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
20/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - FARÓIS REGULÁVEIS - RETROVISORES ELÉTRICOS - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - TETO PANORÂMICO - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - BANCO AJUSTÁVEL - KIT MULTIMÍDIA - APOIO DE BRAÇO TRASEIRO - BANCOS ELETRICOS - CÂMERA DE RÉ -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Ruim	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Regular	Liga leve
Estepe	null	Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Capô Danificado /

Carro batido de frente Parabéns é quebrado Capô avariado amassado Radiador estourado Os dois farol quebrado Longarina danificada Os dois farol quebrado Não tem chave reserva e nem manual Tampa de mala vocês dois amortecedor Lateral direita se o acabamento Quando o dianteira lá direito quebrada Roda do motorista o pneu furado

FOTOS DO VEÍCULO









