

DADOS DO VEÍCULO

2019 X1 S20I ACTIVEFLEX

Combustível:	ALCO/GASOL	CV:	192
Carroceria:		Cor:	BRANCA
Ano Modelo:	2019	Odômetro (KM):	1
Cilindradas:	1998	Motor Funciona:	Não
Câmbio:	Automático	Chave:	Sim

DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção	Localização	Local
20/05/2026	Rio de Janeiro	Penha Circular

EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - FAROIS DE NEBLINA - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - AIRBAG PASSAGEIRO - AIRBAGS FRONTAIS E LATERAIS - RODAS DE LIGA LEVE - BLINDADO - APOIO DE BRAÇO CONDUTOR - ABS - BANCOS DE COURO - CHAVE DE PROXIMIDADE - FAROIS DE XENON - FARÓIS REGULÁVEIS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - ENCOSTOS DE CABEÇA - KIT MULTIMÍDIA - APOIO DE BRAÇO TRASEIRO - CÂMERA DE RÉ - BANCOS ELETRICOS -

PNEUS

RODAS	CONDIÇÃO	TIPO
Pneu Dianteiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Dianteiro Direito	Ruim	Liga leve
Pneu Traseiro Esquerdo	Regular	Liga leve
Pneu Traseiro Direito	Ruim	Liga leve
Estepe	null	Não possui

NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Uma antena traseira da tampa de mala quebrada Pneu traseiro lado direito estourado Farol lado esquerdo quebrado não tem paralama lado esquerdo Roda dianteira lado esquerdo quebrada pneu rasgado Airbag motorista do volante estourado do carona estourado laterais estourada

FOTOS DO VEÍCULO









