



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO



REPROVADO

LAUDO Nº 30767 - DATA DE EMISSÃO: 25/12/2025

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **FINAMAX S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**

Data da Vistoria: **22/12/2025**

Local: **DEALERS - GUARULHOS/SP**

Cidade/UF: **GUARULHOS/SP**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:		
E*****9	*****	GUARUJA/SP	141062		
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:		
CHEVROLET	AGILE LT 1.4 8V ECONOFLEX 4P ETA./GAS	2010	2011		
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
4	5	PASSAGEIRO	AUTOMÓVEL	PRATA	ALCOOL / GASOLINA
Acessórios:					
AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;					

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: **✓** TUDO CERTO | **⚠** ATENÇÃO | **✗** TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

✓ PLACA EM CONFORMIDADE.

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

********* *********

Condição:

✓ N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

********* *********

Condição:

✓ N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✓ COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.	Condição: ✓ BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.	Condição: ✓ ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ✓ PARA BRISA: ORIGINAL.	Condição: ✓ DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.	Condição: ✓ TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✓ VIGIA: ORIGINAL.	Condição: ✓ TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.	Condição: ✓ DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.

AVARIAS

CAIXA DE RODA DIANTEIRA DIREITA: AVARIADA E REPARADA; CAPÔ: AVARIADO; COLUNA CENTRAL DIREITA: AVARIADA E REPARADA; LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADO; PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: AVARIADO; PAINEL TRASEIRO: AVARIADO; PARA CHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO; PARA CHOQUE TRASEIRO: AVARIADO;

PNEUS

Estepe / Suplentes:	Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
1	4	2	15	RUIM

HISTÓRICO

RESTRICÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

ESSE VEÍCULO CONSTA EM 1 LEILÃO;

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719