

Data Solicitação: **17/09/2025**Data Vistoria: **18/09/2025**Data Conclusão: **22/09/2025**Cidade/UF: **GOIANIA - GO****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **Q*****3** Marca: **HYUNDAI** Modelo: **HB20 S (UNIQUE 1.0 12V)** Cód. Molicar: **02103673-1** KM: **240050**
Chassi: ********* Motor: ********* Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2019/2019**
Chassi BIN: ********* Motor BIN: ********* Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: *********
Câmbio: **NÃO VERIFICADO**

2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)

Situação: **EM CIRCULACAO.**
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restrição 1: **RESTRICAO JUDICIAL.Remarcação: NORMAL**

3. ACESSÓRIOS

Airbag, Ar Condicionado, Freios ABS, Kit Multimídia, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR

- A) Base da gravação da numeração do chassi: Preservada, não apresentando anormalidade.
B) Numeração identificadora do chassi: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.
C) Base da gravação da numeração do motor: Preservada, não apresentando anormalidade.
D) Numeração identificadora do motor: Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**E) Gravação dos vidros**

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL |
| - LATERAL DIREITO: ORIGINAL | - LATERAL ESQUERDO: ORIGINAL | |

F) Etiqueta de identificação

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|------------------------------|------------------------------------|

6. COMENTÁRIOS

Veiculo possui Bateria descarregada, Para choque traseiro quebrado, Caixa de ar esquerda reparada com massa e danificada, Para choque dianteiro danificado com riscos profundos, Espelho retrovisor direito trincado, Necessário Revisão mecânica e elétrica; Funilaria, Pintura, Polimento e Higienização. Necessário trocar pneus, Chassi e motor dentro dos padrões do fabricante, Etiquetas ETAS e VIS dentro dos padrões do fabricante.

Analista Técnico: **THUANY DOS ANJOS REIS**