

## DADOS DO VEÍCULO

2016 HR-V EXL CVT

Combustível: **ALCO/GASOL**

CV: **140**

Carroceria:

Cor: **BRANCA**

Ano Modelo: **2016**

Odômetro (KM): **1**

Cilindradas: **1798**

Motor Funciona: **Não**

Câmbio: **Automático**

Chave: **Não**

## DADOS DA INSPEÇÃO

Data Inspeção

Localização

Local

29/05/2026

Rio de Janeiro

Penha Circular

## EQUIPAMENTOS

VIDROS ELÉTRICOS (DIANTEIROS) - VIDROS ELÉTRICOS (TRASEIROS) - AR CONDICIONADO - ABS - CÂMBIO AUTOMÁTICO - BANCOS DE COURO - DIREÇÃO HIDRÁULICA - SENSOR DE ESTACIONAMENTO - TRAVA ELÉTRICA - RÁDIO - RETROVISORES ELÉTRICOS - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL - AIRBAG CONDUTOR - RODAS DE LIGA LEVE - ABS - BANCOS DE COURO - COMPUTADOR DE BORDO - RELÓGIO DIGITAL -

## PNEUS

| RODAS                   | CONDIÇÃO | TIPO          |
|-------------------------|----------|---------------|
| Pneu Dianteiro Esquerdo | Ruim     | Alumínio      |
| Pneu Dianteiro Direito  | Ruim     | Alumínio      |
| Pneu Traseiro Esquerdo  | Regular  | Alumínio      |
| Pneu Traseiro Direito   | Ruim     | Alumínio      |
| Estepe                  |          | Não informado |

## NOTAS PÚBLICAS

Motor Não Funciona / Não Possui Chave / Não Possui Itens de Segurança / Sem Estepe / Sem Manual / Arranhões e Avarias em Geral / Para-Brisa Rachado / Para-Choque Dianteiro Danificado / Para-Choque Traseiro Danificado / Capô Danificado /

Não funciona Não tem chave Batido de frente Teto amassado Os dois faróis quebrado as quatro portas amassada Falta lanterna traseira lado direito Vidro da porta do carona quebrado Vidro da porta traseira lado direito quebrado Os dois retrovisores quebrado Os dois banco quebrado torto Os dois airbag estourado as duas rodas dianteira ruim é pneu ruim

## FOTOS DO VEÍCULO









