



× NÃO CONFORME



Dados

Realizado Em:	19/03/2026 11:24	O.S:	8444563012	CNPJ:	*****
Vistoriador:	Gustavo de Sousa Batista	Digitador:	Nenhum digitador	Analista:	Wilton Fernandes de Almeida

Dados do solicitante/proprietário

Nome:	Dealers Club	CPF/CNPJ:	*****
-------	--------------	-----------	-------

Dados do veículo

Placa:	E*****4	Marca:	I	Modelo:	KIA PICANTO EX3 1.0L	Tipo:	AUTOMOVEL
Fabricação/Modelo:	2010 / 2011	Quilometragem:	204183	Cidade:	ITU	UF Atual:	SP
CRLV:		Nº do lacre:		Tipo de lacre:		Renavam:	*****

Dados do veículo (BIN)	Dados do veículo (Atual)
Chassi (BIN): *****	Chassi (Atual): *****
Motor (BIN): *****	Motor (Atual): *****
Combustível (BIN): GASOLINA	Combustível (Atual): GASOLINA
Cor (BIN): VERMELHA	Cor (Atual): VERMELHA
Cambio (BIN):	Cambio (Atual):



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus

Checklist

VIDROS:

✓ CONDIÇÕES DOS VIDROS: OK

INTERIOR:

✗ CONDIÇÕES DO INTERIOR: SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS

PNEUS:

- ⚠ PNEU ESTEPE: REGULAR
- ✗ PNEU TRASEIRO DIREITO: RUIM
- ✗ PNEU TRASEIRO ESQUERDO: RUIM
- ✗ PNEU DIANTEIRO DIREITO: RUIM
- ✗ PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: RUIM

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATÓRIOS:

- ✗ DOCUMENTO CRLV: FALTA
- ✗ MANUAIS: FALTA
- ✗ CHAVE RESERVA: FALTA
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: PRESENTE
- ✓ CHAVE DE RODA: PRESENTE
- ✓ MACACO: PRESENTE
- ✓ TRIÂNGULO: PRESENTE
- ✓ ESTEPE: PRESENTE

FUNCIONAMENTO:

- ⚠ CÂMBIO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ AR CONDICIONADO: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA
- ⚠ MOTOR: NÃO TESTADO / SEM CARGA DE BATERIA

ACESSÓRIOS:

- II VIDROS ELÉTRICOS: **SIM**
- II TRAVA ELÉTRICA: **SIM**
- II TETO SOLAR: **NÃO**
- II RODAS DE LIGA LEVE: **SIM**
- II RÁDIO / MULTIMÍDIA: **SIM**
- II DESEMPAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- II LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **SIM**
- II KIT GÁS GNV: **NÃO**
- II FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- II ESPELHO ELÉTRICO: **SIM**
- II DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **SIM**
- II CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- II BANCO DE COURO: **NÃO**
- II AR CONDICIONADO: **SIM**
- II AIRBAG: **SIM**
- II ABS: **SIM**

IDENTIFICAÇÃO:

- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- II GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- II PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **NÃO APLICÁVEL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **OK ORIGINAL**
- ✗ NÚMERO DO CHASSI: **AUSENTE**
- ✓ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✗ NÚMERO DO MOTOR: **NÃO ORIGINAL**

PINTURA:

- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TETO EXTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARACHOQUE TRASEIRO: **AVARIADO**
- ✓ TAMPA TRASEIRA PORTAMALAS: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✗ PARACHOQUE DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA COM MASSA**
- ✗ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **AVARIADO**
- ✓ CAPÔ: **OK ORIGINAL**

ESTRUTURA:

- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: **AVARIADO**
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **AVARIADO**
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **AVARIADO**

BLINDAGEM:

- II VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**
- II VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

- II POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**
- II VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:



PROCEDÊNCIA: **SUCATA**

NÚMERO DE PORTAS:



NÚMERO DE PORTAS: **5**

MODALIDADE:



MODALIDADE: **RATCH**

Observações Adicionais

Veículo com danos estruturais / Pintura com apontamentos

Veículo com o chassi ausente (cortado / removido) e número do motor remarcado

Veículo não liga, funcionamento do motor e parte elétrica não foram testados

Consta registro de Gravame: Alienação fiduciária com Bradesco Financ SA.