

Cliente: **DEALERS CLUB INTERM.DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS S/A**

RESULTADO

Dt. Pedido: **25/07/2025**Dt. Vistoria: **29/07/2025**Dt. Baixa: **31/07/2025**Local: **HUB (PE)**

Nº Contrato:

Proprietário: **PORTOSEG S/A**Cidade: **RECIFE**UF: **PE****COM RESTRIÇÃO****I - Dados do Veículo**

Placa: **K**-***2** Marca: **PEUGEOT** Modelo: **207 HATCH (XR 1.4 8v(Flex))** Cód. Molicar: **03803904-7**
Chassi: Motor: Cor: **Prata** Portas: **4** Ano/Modelo: **2012 / 2012**
Chassi BIN: Motor BIN: Cor BIN: **PRATA**
Câmbio: **MANUAL** Combustível: **Alcool/Gasolina** Renavam: KM: **119111** Cód. Fipe: **024146-6**

II - Observações BIN

Situacao: **CIRCULACAO.**
Observacao: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**
Restricao 1: **ALIENACAO FIDUCIARIA.**

III - Acessórios

Ar Condicionado, Vidro Eletrico, Trava Eletrica, Rodas de Liga Leve, Direção Assistida

IV - Exame de Agregados**A) Chapa suporte da numeração do chassi:**

1.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

C) Base da gravação da numeração do motor:

4.1.1 - Preservada, não apresentando anormalidade.

E) Etiquetas On-line (ETA)**- Compartimento do motor**

ORIGINAIS

- Batente da Porta

ORIGINAIS

- Assoalho

ORIGINAIS

F) Gravação dos Vidros**- Vidro dianteiro (Para-brisa)**

NÃO POSSUI

- Vidro da porta dianteira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta dianteira direita

NÃO ORIGINAIS

- Vidro traseiro (Vigia)

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira esquerda

ORIGINAIS

- Vidro da porta traseira direita

ORIGINAIS

- Vidro traseiro esquerdo

ORIGINAIS

- Vidro traseiro direito

ORIGINAIS

G) Número do Câmbio

Não Verificado

H) Placa

Original

VI - Avarias Constatadas

Itens	Localização	Situação	Valor Estimado	Descrição
REVISÃO MECÂNICA		Reparo	R\$ 1.600,00	
REVISÃO ELÉTRICA		Reparo	R\$ 600,00	
FUNILARIA		Reparo/Pintura	R\$ 3.400,00	
Higienização/Polimento		Reparo	R\$ 600,00	
PNEUS		Troca	R\$ 1.600,00	04 UNID.

Checklist Avarias					
Lanterna T. Esquerda	Capo	Lanterna T. Direita	Farol D. Esquerdo	Gravação Para-brisa T.	Farol D. Direito
Sem Danos	Ralado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Retrovisor Direito	Retrovisor Esquerdo	Gravação Vidro	Grade	Gravação Vidro	Para-brisa T. (vigia)
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Encosto de Cabeça Dianteiro	Gravação Vidro	Bateria	Porta Malas	Assoalho Central	Gravação Vidro
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Amassado	Sem Danos	Sem Danos
Encosto de Cabeça Traseiro	Gravação Para-brisa	Vidro Dianteiro	Vidro Dianteiro	Para-brisa	Assoalho Porta Malas
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Bom	Sem Danos
Caixa de Ar	Vidro Traseiro	Limpador de Para-brisa	Estofado Passageiro	Vidro Traseiro	Coluna
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Parachoque D	Estofado Motorista	Lateral Traseira Direita	Estofado Traseira	Compartimento do Motor	Paralama Dianteiro Esquerdo
Ralado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Tipo de Estofado	Estrutura do Teto	Paralama Dianteiro Direito	Longarina	Porta Dianteira E	Revestimento do Teto
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Ralado	Sem Danos
Porta Dianteira D	Porta Traseira D	Pneu Frente D	Porta Traseira E	Revestimento Interno Laterais	Pneu Frente E
Ralado	Sem Danos	Pneu Ruim	Sem Danos	Sem Danos	Pneu Ruim
Pneu Traseiro D	Roda Dianteira	Pneu Traseiro E	Roda Traseira	Roda Dianteira	Roda Traseira
Pneu Ruim	Sem Danos	Pneu Ruim	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Placa Dianteira	Câmbio	Motor	Carenagem Frontal	Farol de Milha Direito	Farol de Milha Esquerdo
Sem Danos	Não Testado	Não Testado	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Teto do Veículo	Caixa de Ar	Estofado Traseiro	Ar Condicionado	Escapamento	Para-sol
Ralado	Bom	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Placa Traseira	Trava Elétrica	Pneu Estepe	Caixa de Ar	Parachoque T	Cinto de Segurança
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Ralado	Ralado	Sem Danos
Freios ABS	Roda Estepe	Macaco	Triangulo	Estado dos Vidros Blindados	Vidros Elétricos
Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos	Sem Danos
Vidros Elétricos Dianteiros					
Sem Danos					

V - Observações Técnicas

(ENGATE) VEICULO POSSUI PERFURAÇÕES DE LONGARINAS TRASEIRAS/ ASSOALHO DO PORTA MALAS, DEVIDO A INSTALAÇÃO DE ENGATE/REBOQUE. ** NECESSÁRIO LAUDO DO INMETRO. **

VI - Comentários

POSSUI ENGATE.

Informações importantes

As informações desse laudo são válidas apenas para o momento exato de sua realização. A empresa não se responsabiliza por alterações realizadas no veículo posteriormente à sua emissão.

Este laudo não substitui a Perícia criminalística oficial. Trata-se de Laudo de Vistoria Cautelar onde são utilizadas técnicas periciais para verificação e análise de agregados (gravação das numerações de chassi e de motor, etiquetas identificadoras (ETA), gravação da numeração do chassi nos vidros e integridade do conjunto estrutural), avarias aparentes e existência de acessórios.

A quilometragem informada no laudo é obtida através da coleta do número constante no hodômetro do painel do veículo no momento da vistoria, não havendo qualquer responsabilidade por parte da empresa por eventual adulteração deste equipamento que tenha alterado o km original do veículo.

Não verificamos funcionamento de itens de mecânica, elétrica, transmissão, suspensão, freios, Air-Bag, Controle de tração e estabilidade. A avaliação destes itens é realizada apenas visualmente isentando a empresa de qualquer responsabilidade em caso de falta, adulteração ou fraude em qualquer componente desses sistemas.

A empresa não se responsabiliza por danos e ou avarias ocultas não observáveis a vista desarmada e passíveis de verificação apenas após desmontagem de componentes ou uso de ferramentas e ou equipamentos técnicos.

Essa vistoria não verifica vestígios de alagamento.

A Empresa utiliza pesquisas de dados das bases estadual e ou nacional fornecidas por empresas terceirizadas. Não é de sua responsabilidade a veracidade ou atualidade de tais informações. Nosso compromisso é repassá-las fielmente da forma que são apresentadas pelos fornecedores.



Analista Técnico: Eduardo Freitas R Aguilar