



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com)

## LAUDO DE PUBLICAÇÃO



APROVADO

LAUDO Nº 46932 - DATA DE EMISSÃO: 19/05/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

Comitente: **BANCO C6 S.A.**

Local: **HUB - GO**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Data da Vistoria: **12/05/2026**

Cidade/UF: **GOIÂNIA/GO**

### VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:		
<b>A*****2</b>	<b>*****</b>	<b>ITUPORANGA/SC</b>	<b>188449</b>		
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:		
<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>GOL G4 1.0 8V</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>		
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
<b>2</b>	<b>5</b>	<b>PASSAGEIRO</b>	<b>AUTOMÓVEL</b>	<b>BRANCA</b>	<b>ALCOOL / GASOLINA</b>
Acessórios:					
<b>AR CONDICIONADO;</b>					

### CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: **✓** TUDO CERTO | **⚠** ATENÇÃO | **✗** TEM ALGO ERRADO

#### PLACA

Condição:

**✓ PLACA EM CONFORMIDADE.**

#### MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

**✓ N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

#### CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

**\*\*\*\*\***

**\*\*\*\*\***

Condição:

**✓ N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.**

## ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR	BATENTE DA PORTA	ASSOALHO
Condição: ✓ <b>COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.</b>

## GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)	VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO	VIDRO TRASEIRO ESQUERDO
Condição: ⚠ <b>PARA-BRISA: NÃO ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.</b>
VIDRO TRASEIRO (VIGIA)	VIDRO TRASEIRO DIREITO	VIDRO DIANTEIRO DIREITO
Condição: ✓ <b>VIGIA: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.</b>	Condição: ✓ <b>DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.</b>

## AVARIAS

VIDRO PARA BRISA TRINCADO - PARA CHOQUE TRASEIRO, PARA LAMA DIANTEIRO DIREITO E TAMPA DA CAÇAMBA AVARIADA/REPARADA.

## PNEUS

Estepe / Suplentes:	Quantidade de Pneus:	Quantidade de Eixos:	Aro dos Pneus:	Estado Geral dos Pneus:
<b>1</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>3 PNEUS RUINS</b>

## HISTÓRICO

### RESTRIÇÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

### ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

## OBSERVAÇÕES

**VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.**

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP  
[www.plenavisao.com](http://www.plenavisao.com) - E-mail: [sac@plenavisao.com](mailto:sac@plenavisao.com) - Telefone: (11)3975-3719