

Data Solicitação: **12/04/2026**Data Vistoria: **13/04/2026**Data Conclusão: **15/04/2026**Cidade/UF: **SUZANO - SP****1. DADOS DO VEÍCULO**

Placa: **E\*\*\*\*\*5** Marca: **NISSAN** Modelo: **LIVINA (S 1.6 16v(Flex))** Cód. Molicar: **03702709-8** KM: **229738**  
Chassi: **\*\*\*\*\*** Motor: **\*\*\*\*\*** Cor: **PRATA** Comb: **ALCOOL/GASOLINA** Portas: **4** Ano/Mod: **2010/2011**  
Chassi BIN: **\*\*\*\*\*** Motor BIN: **\*\*\*\*\*** Cor BIN: **PRATA** Comb. BIN: **ALCOOL/GASOLINA** Renavam: **\*\*\*\*\***  
Câmbio: **não verificado**

**2. HISTÓRICO DO VEÍCULO (BIN)**

Situação: **EM CIRCULACAO.**  
Observação: **VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO.**  
Remarcação: **NORMAL**

**3. ACESSÓRIOS**

Airbag, Ar Condicionado, Direção Assistida, Rádio CD/MP3, Rodas de Liga Leve, Travas Elétricas, Vidros Elétricos

**4. ANÁLISE DE CHASSI E MOTOR**

- A) Base da gravação da numeração do chassi:** Preservada, não apresentando anormalidade.  
**B) Numeração identificadora do chassi:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.  
**C) Base da gravação da numeração do motor:** Preservada, não apresentando anormalidade.  
**D) Numeração identificadora do motor:** Dentro dos padrões habituais do fabricante, não apresentado anormalidade.

**5. ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DE VIDRO E ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO****E) Gravação dos vidros**

- |                                    |                                     |                                      |
|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| - PARA-BRISA: ORIGINAL             | - PORTA DIANTEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: ORIGINAL |
| - PORTA TRASEIRA DIREITA: ORIGINAL | - PORTA TRASEIRA ESQUERDA: ORIGINAL | - TRASEIRO (VIGIA): ORIGINAL         |

**F) Etiqueta de identificação**

- |                     |                              |                                    |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|
| - ASSOALHO: AUSENTE | - BATENTE DA PORTA: ORIGINAL | - COMPARTIMENTO DO MOTOR: ORIGINAL |
|---------------------|------------------------------|------------------------------------|

**6. COMENTÁRIOS**

Veiculo sujo com pintura queimada apresenta painel traseiro avariado, possui amassados e riscos proveniente de uso, apresenta reparos e repintura pela carroceria, chassi, motor, etiquetas ETA e gravações de vidros dentro dos padrões, longarinas traseiras perfuradas para instalação de engate.

Analista Técnico: **ALEX FRAGOSO**