



PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR

www.plenavisao.com

LAUDO DE PUBLICAÇÃO



APROVADO COM
RESTRIÇÃO

LAUDO Nº 44035 - DATA DE EMISSÃO: 21/04/2026

Cliente: **DEALERS CLUB**

CNPJ: **09.143.812/0001-60**

Comitente: **BANCO C6 S.A.**

Data da Vistoria: **20/04/2026**

Local: **HUB - GO**

Cidade/UF: **GOIÂNIA/GO**

VEÍCULO

Placa:	RENAVAM:	Emplacamento (Cidade/Estado):	KM:		
B*****7	*****	SENADOR CANEDO/GO	356218		
Marca:	Modelo:	Ano Fabricação:	Ano Modelo:		
RENAULT	LOGAN EXPRESSION 1.6 16V SCE	2016	2016		
Portas:	Lugares:	Espécie:	Tipo de Veículo:	Cor:	Combustível:
4	5	PASSAGEIRO	AUTOMÓVEL	BRANCA	ALCOOL / GASOLINA
Acessórios:					
AIR BAG; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; FREIOS ABS; TRAVAS ELÉTRICAS; VIDROS ELÉTRICOS;					

CONDIÇÕES

A PLENA VISÃO VISTORIA VEICULAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 18.528.963/0001-28, declara que o veículo acima identificado encontra-se com as seguintes características:

LEGENDA: TUDO CERTO | ATENÇÃO | TEM ALGO ERRADO

PLACA

Condição:

PLACA EM CONFORMIDADE.

MOTOR

Numeração do Motor no Veículo: Numeração do Motor na BIN:

Condição:

N. DO MOTOR NO VEICULO É O MESMO DA BIN.

CHASSI

Numeração do Chassi no Veículo: Numeração do Chassi na BIN:

Condição:

N. DO CHASSI NO VEICULO É O MESMO DA BIN.

ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DO CHASSI / ETA

COMP. DO MOTOR

Condição:

✓ **COMP. DO MOTOR: ORIGINAL.**

BATENTE DA PORTA

Condição:

✓ **BATENTE DA PORTA: ORIGINAL.**

ASSOALHO

Condição:

✓ **ASSOALHO: NÃO OBRIGATÓRIA.**

GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS / VIN

VIDRO DIANTEIRO (PÁRA-BRISA)

Condição:

⚠ **PARA-BRISA: NÃO ORIGINAL /
OUTRO TIPO / BLINDADO.**

VIDRO DIANTEIRO ESQUERDO

Condição:

✓ **DIANTEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO ESQUERDO

Condição:

✓ **TRASEIRO ESQUERDO: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO (VIGIA)

Condição:

✓ **VIGIA: ORIGINAL.**

VIDRO TRASEIRO DIREITO

Condição:

✓ **TRASEIRO DIREITO: ORIGINAL.**

VIDRO DIANTEIRO DIREITO

Condição:

✓ **DIANTEIRO DIREITO: ORIGINAL.**

AVARIAS

PARA BRISA TRINCADO; ESTOFADO: AVARIADO; LANTERNA TRASEIRA DIREITA: AVARIADO; LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA: AVARIADO; PARA CHOQUE DIANTEIRO: AVARIADO; PARA LAMA DIANTEIRO ESQUERDO: AVARIADO; TAMPA PORTA MALAS: AVARIADO;

PNEUS

Quantidade de Pneus:

4

Quantidade de Eixos:

2

Aro dos Pneus:

15

Estado Geral dos Pneus:

4 RUINS E ESTEPE AUSENTE

HISTÓRICO

RESTRICÇÃO

CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL ;

REMARKETING

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

LEILÃO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

SINISTRO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

RECALL

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

ROUBO E FURTO

NÃO HÁ REGISTRO NAS BASES CONSULTADAS

OBSERVAÇÕES

VISTORIA REALIZADA IN LOCO, CONSIDERANDO-SE AS CONDIÇÕES DE ACESSO E VISIBILIDADE DISPONÍVEIS NO MOMENTO DA INSPEÇÃO. RESSALTA-SE QUE NÃO TEMOS ACESSO A INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM DE EVENTUAIS SINISTROS, COMO ENCHENTES OU OUTROS EVENTOS DE NATUREZA SIMILAR, QUE POSSAM TER IMPACTADO O BEM VISTORIADO.

Após a aquisição do veículo, é recomendável realizar alguns procedimentos para garantir seu bom funcionamento e conservação. A revisão elétrica é essencial para evitar panes, consumo excessivo de bateria e falhas na rede de comunicação do veículo. Já a revisão mecânica contribui para a preservação das peças e para o aumento da vida útil do automóvel. O polimento é uma técnica eficaz para remover riscos superficiais, manchas e queimaduras causadas pelo sol, além de realçar o brilho da pintura. Por fim, a higienização interna promove a limpeza e desinfecção do interior do veículo, eliminando sujeiras, manchas, odores e microrganismos, proporcionando mais conforto e segurança aos ocupantes.

O presente laudo tem caráter meramente privado, não possuindo valor para transferência do veículo.

PLENAVISÃO MATRIZ - RUA ROMA, 620 CJ 113B - LAPA - CEP:05050-090 - SÃO PAULO - SP
www.plenavisao.com - E-mail: sac@plenavisao.com - Telefone: (11)3975-3719