

Dados

Realizado Em: 06/06/2026 18:54 **O.S:** 9528600620 **CNPJ:** *****

Vistoriador: Rafael Schmals Costa

Analista: Lucas Tarasoff

Dados do solicitante/proprietário

Nome: Dealers Club

CPF/CNPJ: *****

Dados do veículo

Placa: A*****3 **Marca:** FIAT **Modelo:** UNO MILLE WAY ECON **Tipo:** AUTOMOVEL

Fabricação/Modelo: 2009 / 2010 **Quilometragem:** 251373 **Cidade:** VACARIA **UF Atual:** RS

CRLV: Não informado **Nº do lacre:** Não informado **Tipo de lacre:** Não informado **Renavam:** *****

Dados do veículo (BIN)

Chassi (BIN): *****

Motor (BIN): *****

Combustível (BIN): ALCOOL/GASOLINA

Cor (BIN): PRETA

Cambio (BIN): Não informado

Dados do veículo (Atual)

Chassi (Atual): *****

Motor (Atual): *****

Combustível (Atual): ALCOOL/GASOLINA

Cor (Atual): PRETA

Cambio (Atual): Não informado

FOTOS DESTAQUE AUTOMÓVEL 7075



Dianteira esquerda 45 graus



Dianteira direita 45 graus



Traseira esquerda 45 graus



Traseira direita 45 graus



Hodômetro KM (Foto tirada com o veículo ligado)



Painel de instrumentos (Foto tirada do banco tras)

Checklist

ESTRUTURA:

- ✓ LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ LONGARINA DIANTEIRA DIREITA: **REPARADO**
- ✗ PAINEL DIANTEIRO: **REPARADO**
- ✓ PAINEL CORTAFOGO: **OK ORIGINAL**
- ✓ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✗ PARALAMA INTERNO DIANTEIRO DIREITO: **REPARADO**
- ✓ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ TORRE DO AMORTECEDOR DIANTEIRA DIREITA: **REPARADO**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✗ CAIXA DE AR ESQUERDA: **AVARIADO**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ LONGARINA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL TRASEIRO EXTERNO: **AVARIADO**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE EXTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✗ PAINEL TRASEIRO INTERNO: **AVARIADO**
- ✓ CAIXA DE ESTEPE INTERNA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA C TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ CAIXA DE AR DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA B CENTRAL DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ COLUNA A DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**

PINTURA:

- ⚠ CAPÔ: **REPINTURA COM MASSA**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDO: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PARALAMA DIANTEIRO DIREITO: **REPINTURA**
- ✓ PARACHOQUE DIANTEIRO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ RETROVISOR ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ LATERAL TRASEIRA ESQUERDA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ TAMPAS TRASEIRA PORTAMALAS: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ PARACHOQUE TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ LATERAL TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ⚠ PORTA TRASEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ⚠ PORTA DIANTEIRA DIREITA: **PEQUENOS RISCOS E AMASSADOS**
- ✓ RETROVISOR DIREITO: **OK ORIGINAL**

IDENTIFICAÇÃO:

- ✓ NÚMERO DO MOTOR: **OK ORIGINAL**
- ✗ ETIQUETA VIS COMPARTIMENTO DO MOTOR: **AUSENTE**
- ⚠ NÚMERO DO CHASSI: **ILEGÍVEL**
- ✗ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PARABRISAS: **NÃO ORIGINAL**
- ✓ PLAQUETA CHASSI / CARROCERIA: **OK ORIGINAL**
- ✓ ETIQUETA VIS COLUNA DIREITA PASSAGEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO DIREITO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO TRASEIRO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO VIGIA TRASEIRO ESQUERDO: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA TRASEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**
- ✓ GRAVAÇÃO VIN VIDRO PORTA DIANTEIRA ESQUERDA: **OK ORIGINAL**

ACESSÓRIOS:

- Ⓜ ABS: **NÃO**
- Ⓜ AIRBAG: **NÃO**
- Ⓜ AR CONDICIONADO: **NÃO**
- Ⓜ BANCO DE COURO: **NÃO**
- Ⓜ PILOTO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- Ⓜ CÂMBIO AUTOMÁTICO: **NÃO**
- Ⓜ DIREÇÃO HIDRÁULICA / ELÉTRICA: **NÃO**
- Ⓜ ESPELHO ELÉTRICO: **NÃO**
- Ⓜ FARÓIS DE MILHA / NEBLINA: **NÃO**
- Ⓜ KIT GÁS GNV: **NÃO**
- Ⓜ LIMPADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- Ⓜ DESEMBAÇADOR VIDRO TRASEIRO: **NÃO**
- Ⓜ RÁDIO / MULTIMÍDIA: **NÃO**
- Ⓜ RODAS DE LIGA LEVE: **NÃO**
- Ⓜ TETO SOLAR: **NÃO**
- Ⓜ TRAVA ELÉTRICA: **NÃO**
- Ⓜ VIDROS ELÉTRICOS: **NÃO**

FUNCIONAMENTO:

- ✓ MOTOR: **FUNCIONANDO**
- ✗ AR CONDICIONADO: **AUSENTE**
- ✓ CÂMBIO: **FUNCIONANDO**

EQUIPAMENTOS DE DEVOLUÇÃO OBRIGATORIOS:

- ✓ ESTEPE: **PRESENTE**
- ✗ TRIÂNGULO: **FALTA**
- ✓ MACACO: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE DE RODA: **PRESENTE**
- ✓ CHAVE PRINCIPAL: **PRESENTE**
- ✗ CHAVE RESERVA: **FALTA**
- ✗ MANUAIS: **FALTA**
- ✗ DOCUMENTO CRLV: **FALTA**

PNEUS:

- PNEU DIANTEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- PNEU DIANTEIRO DIREITO: **RUIM**
- PNEU TRASEIRO ESQUERDO: **RUIM**
- PNEU TRASEIRO DIREITO: **RUIM**
- PNEU ESTEPE: **RUIM**

INTERIOR:

- CONDIÇÕES DO INTERIOR: **RUIM / SUJO, COM ITENS RASGADOS, FURADOS OU QUEBRADOS**

VIDROS:

- CONDIÇÕES DOS VIDROS: **BOM / OK**

BLINDAGEM:

- VEÍCULO BLINDADO?: **NÃO**
- VIDROS DELAMINADOS?: **NÃO**

ELÉTRICO - HÍBRIDO:

- VEÍCULO ELÉTRICO / HÍBRIDO?: **NÃO**
- POSSUI CABO CARREGADOR?: **NÃO**

PROCEDÊNCIA:

- PROCEDÊNCIA: **RUIM**

MODALIDADE:

- MODALIDADE: **HATCH**

NÚMERO DE PORTAS:

- NÚMERO DE PORTAS: **5**

Observações Adicionais

VEÍCULO COM HISTÓRICO DE LEILÃO / VEICULO COM DANOS ESTRUTURAIS E PINTURA COM APONTAMENTOS. / 16º DÍGITO DO CHASSI DANIFICADO